



LSIS

Для защиты низковольтного двигателя, помимо теплового реле, можно использовать электронное реле защиты двигателя **EMPR**, которое также называют «электронное реле защиты от сверхтока» или «электронное реле защиты от перегрузки».

Благодаря встроенному микропроцессору, EMPR может, в зависимости от модели, с высокой точностью и обрабатывать данные в реальном времени и надежно защищать двигатель от обрыва фазы, нарушения чередования и небаланса фаз, заклинивания ротора при пуске или работе, замыкания на землю и короткого замыкания.

EMPR имеет простую компактную конструкцию и может комбинироваться с электромагнитным контактором. Различные способы установки и отделяемый клеммный блок облегчают конструирование и изготовление центра управления двигателями.

Электронное реле выдержало испытания на ЭМС, подтвердившие его стойкость к электромагнитным помехам и перенапряжениям. Все модели имеют маркировку соответствия стандартам СЕ, а их надежность подтверждена сертификацией UL.

Содержание

| Функциональные особенности | 4 |
|--|---|
| Информация для заказа | 7 |
| Характеристики | 8 |
| Технические характеристики | 1 |
| Настройка | 2 |
| Размеры | 3 |
| Схема подключения | 3 |
| Принадлежности | 3 |
| Времятоковые характеристики EMPR | 4 |
| Таблица совместимости новых и старых моделей реле защиты электродвигателя с прямым присоединением контактору | 4 |
| Сертификация | 4 |







Стандартное реле защиты двигателя

Серия GMP

- Различные способы монтажа и подключения
- Защита от сверхтока с обратнозависимой от тока или постоянной задержкой срабатывания
- Защита от замыкания на землю
- Отображение причины неисправности светодиодом



Цифровое реле защиты двигателя

Серия DMP

- Отображение тока, увеличения нагрузки и причин неисправности
- Тип защиты стандартная, от замыкания на землю и от короткого замыкания
- По выбору защита от сверхтока с обратнозависимой от тока или постоянной задержкой срабатывания.
- Исполнение моноблочное или в виде двух блоков, соединенных кабелем
- Модель с дополнительными функциями (DMP-a)



LS INDUSTRIAL SYSTEMS Co., Ltd. Интеллектуальное реле защиты двигателя

Серия ІМР

- Широкий диапазон уставок тока (0.125~100А)
- Модели с поддержкой обмена данными (MODBUS, аналоговый выход)
- Измерение тока нулевой последовательности и дифференциального тока
- Сохранение данных об авариях и настройки времени работы
- По выбору защита от сверхтока с обратнозависимой от тока или теплового состояния, или с постоянной задержкой срабатывания
- Исполнение моноблочное или в виде двух блоков, соединенных кабелем SOREAN STANDARDS ASSOCIA




Функциональные особенности

Серия GMP

• Комбинация с контактором Metasol для создания компактного пускателя двигателя

| Модель EMPR | Модель контактора |
|-----------------|-------------------------------|
| GMP22-2P/3P/3PR | MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b |
| GMP40-2P/3P/3PR | MC-32a, MC-40a |

- Широкий диапазон уставок тока
- Защита с обратнозависимой от тока или постоянной задержкой срабатывания
- Простота использования, индикация причины аварии светодиодом
- Разные варианты подключения





Сертификация СЕ, UL, ССС и маркировка S











• Различные функции защиты

| Типы (GMP-□) | 2P, 2T, 2S | 3P, 3T, 3S | 3PR, 3TR, 3SR | 3TN, 3TZ | 3TNR, 3TZR |
|---|------------|------------|---------------|----------|------------|
| Количество TT | 2TT | | 3 | т | |
| Перегрузка по току | | | | | |
| Обрыв фазы | | | | | |
| Заклинивание ротора во время работы / пуска | | | | | |
| Небаланс фаз | | | | | |
| Обратное чередование фаз | | | | | |
| Замыкание на землю | | | | | |

- При использовании дополнительных трансформаторов тока возможна работа с более сильными токами
- Встроенный микропроцессорный блок управления (MCU)
- исключительно надежная защита благодаря высокоточной обработке данных в реальном времени.
- Отображение причины последнего срабатывания защиты
- вызывается двойным нажатии кнопки TEST/RESET в течение 0,5 с
- Модели с защитой от замыкания на землю
- с защитой по току нулевой последовательности (модель с ТТ нулевой последовательности: GMP60-3TZ)
- с защитой по дифференциальному току (без ТТ нулевой последовательности: GMP60-3TN)



Функциональные особенности

Серия DMP

• Цифровые измерения и индикация

- Цифровой дисплей амперметра
- Сохранение причин срабатывания защиты и аварийных значений параметров
- Отображение величины нагрузки двигателя на шкале







• Удобная конструкция

- Реле двухблочного исполнения может быть собрано в один блДисплей также можно установить отдельно отосновного блока, Это позволяет контролировать причины аварий и значения параметров, не открывая дверцу распределительного щита
- Съемный клеммный блок






• Различные функции защиты

| Protection | DMP□-S/Sa | DMP□-SZ/SZa | DMP□-SI | DMP□-T/Ta | DMP□-TZ/TZa | DMP□-TI |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------------|---------|
| Подсоединение | | Винтовое | | | Туннельный тип | |
| Перегрузка по току | | | | | | |
| Минимальный ток | | | | | | |
| Заклинивание во время пуска | | | • | | | |
| Заклинивание во время работы | | • | | | | • |
| Обрыв фазы | | | | | | |
| Обратное чередование фаз | | | • | | | |
| Небаланс фаз | | | | | | |
| Замыкание на землю | | | | | | |
| Короткое замыкание | | | | | | |

Времятоковая характеристика по выбору (с обратнозависимой от тока/постоянной задержкой срабатывания)



• Совместимость с инверторным преобразователем

Реле EMPR от LS отличается высокой стойкостью к гармоническим помехам и может использоваться в системах с инверторными управлением ($20\sim200\,\Gamma$ ц) (кроме моделей с защитой от замыкания на землю)

• Дополнительные функции (тип DMP-a)

- Сохранение причины последней аварии
- Сохранение часов наработки двигателя
- Сигнализация необходимости замены подшипников двигателя

Функциональные особенности

Серия ІМР

Реле EMPR серии IMP обеспечивают оптимальную защиту и контроль состояния двигателей в комплексных промышленных применениях, требующих высокой безопасности и производительности.









Широкий диапазон уставок тока: 0,125~100 А для одной модели

Боковым переключателем можно выбрать диапазон уставок тока 0,5~10 А или 5~100 А. В зависимости от числа витков провода, пропущенного через ТТ, возможна защита даже от тока 0,125 А (провода пропускаются через отверстие ТТ)



Модель с коммуникационным интерфейсом

Коммуникационный порт RS-485 MODBUS для связи с вышестоящей системой управления. Модель с аналоговым выходом (4~20 мА), совместимая с системами с аналоговыми датчиками.



Времятоковая характеристика с обратнозависимой от тока или теплового состояния, или постоянной задержкой срабатывания

В зависимости от решаемой задачи, защита двигателя может иметь обратнозависимую или постоянную задержку срабатывания.



Широкий диапазон уставок защиты от замыкания на землю 30 мА~25 А

Обнаружение замыкания на землю с помощью ТТ нулевой последовательности или по дифференциальному току.



Установка даты, времени и часов наработки

Информация об аварии сопровождается отметками даты и времени. По истечении заданного количества часов наработки выдается сообщение о необходимости смазки или замены подшипников двигателя.



Быстрая настройка

Все настройки быстро вводятся с помощью дисплея.



Цифровое реле защиты двигателя с микропроцессором (MCU)

Высокая точность обработки данных в реальном времени.



Моноблочные и двухблочные модели

Дисплей можно установить на двери или передней панели, чтобы контролировать ток, наработку двигателя и настройки защиты, не открывая дверь щита. Функции защиты двигателя работают и при снятом дисплее.



Совместимость с инверторными преобразователями

Благодаря стойкости к гармоническим помехам, реле могут использоваться в системах с инверторным управлением двигателями. Доступный диапазон частот 20~200 Гц. Если относительное содержание гармоник превышает 30 %, то следует установить фильтр гармоник (однако при этом функция защиты от замыкания на землю должна быть отключена).



Различные варианты возврата в исходное состояние

Для удобства пользователя предусмотрены функции ручного, автоматического и электрического возврата реле в исходное состояние



Пароль

Настройки защищены паролем.



Журнал аварий

В памяти реле сохраняются записи о последних пяти аварийных отключениях




Цифровой трехфазный амперметр

Каждые 2 секунды отображается ток трех фаз двигателя.

Информация для заказа

? Серия GMP




Серия DMP



Примечание) 1. Характеристики вспомогательных контактов могут различаться даже у одной модели реле.

2. При поданном напряжении контакт замкнут

26 Серия ІМР



Характеристики

Серия GMP

Номинальные характеристики









| | Модель | GMP22-2P/PD (1c) | GMP22- 2P(1a1b) | GMP22- 3P/3PR | GMP22-2S | GMP22- 3S/3SR | GMP22-2T | GMP22- 3T/3TR | | | |
|------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Тип | | Штырев | вые контакты | | С винтовым | ии зажимами | Туннелі | ьный тип | | | |
| Количество TT | • | 2 TT | 2TT | 3TT | 2 TT | 3TT | 2 TT | 3TT | | | |
| Функции | Перегрузка по току | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| защиты | Обрыв фазы Прим.1) | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | Заклинивание ротора во время работы/пуска | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | Небаланс фаз | _ | _ | • | _ | • | _ | • | | | |
| | Обратное чередование фаз | _ | _ | • (3PR) | _ | • (3SR) | _ | • (3TR) | | | |
| Диапазон уста | вок тока (А) | 0.3-1.5, 1-5, 4.4-22 | | | | I. | | | | | |
| Времятоковая | характеристика | С обратнозависимой зад | держкой сраба | тывания (GMP | 22-2PD: с пост. : | задержкой) | | | | | |
| Настройка времени (с) | Обратнозависимая задержка | 0~30 c | | | | | | | | | |
| | Время пуска | 0.2-60 с для GMP22-2PD | | | | | | | | | |
| | Постоянная Задержка срабатывания | 5 c (фикс.) для GMP22-2PD | | | | | | | | | |
| | Время возврата | Ручной возврат в исходное состояние | | | | | | | | | |
| Допуск | Ток | ±5 % | | | | | | | | | |
| | Время | ±5 %(или ±0.5 c) | | | | | | | | | |
| Питание цепи | Напряжение | 110/220 В пер. тока (±10 %) 100~260 В пер. тока | | | | | | | | | |
| управления | Частота | 50/60 Гц | | | | | | | | | |
| Вспом. контакт | Тип | 1 SPDT: 1c (N) Прим. 3) | 1 SPDT: 1c (N) Прим. 3) 2SPST (1a1b) | | | | | | | | |
| KOHIAKI | Коммут. способность | 5 A/250 В пер. тока, активная нагрузка | 3А/250 В пер | . тока, активна: | я нагрузка | | | | | | |
| | Выводы | (95-1/496 замык.) | (95∦96 замь | ıк.) (97∦98 раз | вмык.) | | | | | | |
| Сопротивлени | е изоляции | Мин. 100 МОм при 500 В | в пер. тока | | | | | | | | |
| Устойчивость (IEC 61000-4-5) | к импульсным помехам | 5кВ импульс стандартной формы | | | | | | | | | |
| Устойчивость процессам (IEC | к быстрым переходным С 61000-4-4) | 2 кВ | | | | | | | | | |
| Условия | Рабочая темп. | -25~70°C | | | | | | | | | |
| эксплуатации | Темп. хранения | -30~80°C | | | | | | | | | |
| | Отн. влажность | 30~90 % (без замерзани | я) | | | | | | | | |
| Индикатор сра | абатывания | Красный светодиод | Красный/зеле | ный светодиод | Красный светодиод | Красный/ зеленый светодиод | Красный светодиод | Красный/ зеленый светодиод | | | |
| Размеры (мм) | Ш×В×Г | 44×71×78 | 53×78×87.5 | 5 | 53×68×87.5 | | 53×38×87.5 | ; | | | |
| Тип монтажа | | Прямо на контактор Ме | tasol (MC-9b-22 | 2b) | Раздельный (к | репление винта | ми или на DIN-ре | ейку) ^{Прим. 2)} | | | |
| Сертификация | 1 | UL, cUL, CE (кроме типа (| GMP22-2PD) | | | | | | | | |

Примечание) 1. Модель с 2 ТТ обеспечивает защиту только двух фаз

Кронштейн для монтажа на DIN-рейку опция
 1c(N): размыкается при отсутствии напряжения [1c(R) – отказонезащищенный тип контакта – опция]

Характеристики

Серия GMP

Номинальные характеристики









| Total OBMPAD PATE SMPAD PATE PATE PATE PATE PATE PATE PATE PATE | | | | | | I | | I | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------|--|
| Nonwectron Towns (A) 2 TT 3 TT 4 TT | | Модель | | | GMP40-2S | | GMP40-2T | | | | |
| Оружиции рамили рам | Тип | | Штыревые | контакты* | Винтовы | е зажимы | Туннелі | эный тип | Винтовые зажимы | | |
| Parish | Количество TT | | 2 TT | 3 TT | 2TT | 3 TT | 2 TT | 3 TT | 2 TT | 3TT | |
| Мини привовать протров по ремя работы/пуска Небалак фаза — м. « 1 | | Перегрузка по току | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Part Part | защиты | Обрыв фазы Прим.1) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Диалазон усток (а (а) Диалазон усток (а) Диалазон усток (а) Диалазон усток (а (а) Диалазон усток (а) Диалазон усток (а) Диалазон усток (а (а) Диалазон усток (а) Диалазон усток (а (а) | | Небаланс фаз | _ | • | _ | • | _ | • | _ | • | |
| Времятоковать варижение премение (деторижа времение) Обратнозависимая задержкам премение (деторижа времение) Обратнозависимая задержкам премение (деторижа задержкам срабатывания) Остоянная задержкам дерабатывания дерабатыватывания дерабатывания дерабатывания дерабатывания дерабатывания дерабаты дерабаты дерабат | | Обратное чередование фаз | _ | ● (3PR) | _ | • (3PR) | _ | • (3SR) | _ | • (3TR) | |
| Настройка времени (вермени (верм | Диапазон уста | вок тока (А) | 4~20, 8~40 | | | | | , | | | |
| Page | Времятоковая | характеристика | С обратноз | ависимой от | тока задержко | й срабатывани | ІЯ | | | | |
| Постоянная Задержка грабатывания Ручной возврата Ручной возврата Вучной | | | 0~30 c | | | | | | | | |
| S с (фик.) (GMP40-2PD) Время возврата Ручной возврат в исходное состояние (автоматический возврат: GMPD-A) Допуск Время ±5 % (или ±0.5 с) Питание цеги правления Напряжение 100-260 8,50/60 Гц Вспом. контакт Дип Прим.2) 25PST (1а 1ь) Комут. способность Выводы 3A/250 В пер. тока, актычная нагрузка Вспом. трим. 20 (95 № 96 замык.) (97 № 98 размык.) Котойчивость: кимпульсным помехам (КЕС 61000-4-4) SкВ импульстандартной формы Устойчивость: кимпульсным переходным (роцескам (ЕС 61000-4-4)) 2 кВ импульсным переходным (ЕС 61000-4-4) 2 кВ импульсным переходным (ЕС 61000-4-4) <th colspan<="" th=""><th></th><th>Время пуска</th><th>0.2-60 c (GM</th><th>1P40-2PD)</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th> | <th></th> <th>Время пуска</th> <th>0.2-60 c (GM</th> <th>1P40-2PD)</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> | | Время пуска | 0.2-60 c (GM | 1P40-2PD) | | | | | | |
| Допуск Время Ток ±5 % (или ±0.5 с) ±5 % (или ±0.5 с) Питание цепи управления Напряжение 100-260 В, 50/60 Гц Вспом. контакт Тип Приж. 2) 2 SPST (1a1b) Коммут. способность Выводы 3A/250 В пер. тока, активная нагрузка (95 ½ 96 замык.) (97 ½ 98 размык.) Сопротивленые изоляции Мин. 100 МОм при 500 В пер. тока Устойчивость к импульсным помехам процессам (IEC 61000-4-5) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ <th></th> <th>задержка</th> <th colspan="8">5 c (фикс.) (GMP40-2PD)</th> | | задержка | 5 c (фикс.) (GMP40-2PD) | | | | | | | | |
| Питание цепи управления Напряжение 100-260 B, 50/60 Гц | | Время возврата | Ручной воз | врат в исходн | ное состояние | (автоматическ | ий возврат: GN | PD-A) | | | |
| Питание цепи управления Напряжение 100-260 B, 50/60 Гц Вспом. контакт Тип Прим. 2) 25PST (1a1b) Коммут. способность 3A/250 B пер. тока, активная нагрузка Выводы (95 ½ 96 замык.) (97 ½ 98 размык.) Сопротивление изоляции Мин. 100 МОм при 500 В пер. тока Устойчивость к импульсным помехам (ІЕС 61000-4-5) 5кВ импульс стандартной формы Устойчивость к быстрым переходным гроцессам (ІЕС 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным гроцессам (ІЕС 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным гроцессам (ІЕС 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходный гроцессам (ІЕС 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным гроцессам (ІЕС 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным гроцессам (ІЕС 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным гроцессам (ІЕС 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным гроцессам (ІЕС 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным гроцессам (ІЕС 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным гроцессам (ІЕС 61000-4-4) 2 кВ | Допуск | Ток | ±5 % | | | | | | | | |
| Управления 100-260 в, SU/U III Вспом. контакт Тип Прим. 2) 2SPST (1a1b) Коммут. способность 3A/250 В пер. тока, активная нагрузка Выводы 99 ½ 96 замык.) (97 ½ 98 размык.) Устойчивость критичим помехам (IEC 61000-4-5) 5кВ импульс стандартной формы Устойчивость выстрым переходным порессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ Устойчивость выстрым переходным помехам (IEC 61000-4-4) 2 кВ Условия переходный переходный (IEC 61000-4-4) 2 кВ Условия переходный прамения правень править помехам (IEC 61000-4-4) 2 кВ Условия править пра | | Время | ±5 % (или ±0.5 c) | | | | | | | | |
| Контакт Коммут. способность 3A/250 В пер. тока, актыная нагрузка Сопротивленые изоляции Мин. 100 МОм при 500 В пер. тока Устойчивость к импульсным помехам (IEC 61000-4-5) 5кВ импульс стандартной формы Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ Условия процессам (IEC 61000-4-4) Рабочая темп. -25~70°C Темп. хранения -30~80°C Индикатор сражный светодиор светодиор светодиор Красный светодиод светоди | | - | 100-260 B, 50 | /60 Гц | | | | | | | |
| Коммут. способность 3A/250 В пер. тока, активная нагрузка Сопротивление изоляции Мин. 100 Мом при 500 В пер. тока Устойчивость к импульсным помехам (IEC 61000-4-5) 5кВ импульс стандартной формы Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ Условия эксплуатации эксплуатации 7960чая темп. 25~70°С Темп. хранения -30~80°С Отн. влажность 30~90 % (без замерзания Индикатор срадный (ветодиод) Красный (ветодиод) 89×77.5×97.4 Тип монтажа Прямая установка на контатор Меtasol (МС-32a, 40a) Раздельный (крепление винтами или на DIN-рейку) | | Тип Прим. 2) | 2SPST (1a1b) | | | | | | | | |
| Сопротивление изоляции Мин. 100 МОм при 500 В пер. тока Устойчивость к импульсным помехам (IEC 61000-4-5) 5кВ импульс стандартной формы Условия эксплуатации Рабочая темп. -25~70°C Темп. хранения -30~80°C Отн. влажность ЗО~90 % (без замерзания) Индикатор срабатывания Красный светодиод светоди | NORIANI | Коммут. способность | 3А/250 В пер. тока, активная нагрузка | | | | | | | | |
| Устойчивость к быстрым переходным помехам (IEC 61000-4-5) 5кВ импульс стандартной формы Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ Условия эксплуатации за пределения за | | Выводы | (95∤∤ 96 замык.) (97∤∤ 98 размык.) | | | | | | | | |
| (IEC 61000-4-5) ЭКВ ИМПУЛЬЕ СТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ Условия эксплуатации эксплуа | Сопротивлени | е изоляции | Мин. 100 МОм при 500 В пер. тока | | | | | | | | |
| троцессам (IEC 61000-4-4) 2 КВ Условия эксплуатации Рабочая темп. -25~70°C Темп. хранения -30~80°C Отн. влажность 30~90 % (без замерзания) Индикатор срабатывания Красный светодиод зеленый светодиод светодиод светодиод зеленый светодиод зеленый светодиод светодиод зеленый зеленый светодиод зеленый зелен | | | 5кВ импульс стандартной формы | | | | | | | | |
| эксплуатации Темп. хранения -30~80°C Отн. влажность 30~90 % (без замерзания) Красный светодиод Красный/ зеленый светодиод Красный светодиод Квасный светодиод Квасный светодиод | | | 2 кВ | | | | | | | | |
| Темп. хранения -30~80°C Отн. влажность 30~90 % (без замерзания) Индикатор срабатывания Красный светодиод Красный светод | | Рабочая темп. | -25~70°C | | | | | | | | |
| Индикатор срабатывания Красный светодиод | эксплуатации | Темп. хранения | -30~80°C | | | | | | | | |
| Индикатор срабатывания прасный светодиод зеленый светодиод | | Отн. влажность | 30~90 % (бе | з замерзани | я) | | | | | | |
| Тип монтажа Прямая установка на контактор Metasol (MC-32a, 40a) Раздельный (крепление винтами или на DIN-рейку) | Индикатор сра | абатывания | | зеленый | | зеленый | | зеленый | | зеленый | |
| | Размеры (мм) | Ш×В×Г | 53×78×87 | .5 | 53×68×87.5 | | 53×38×87.5 | | 89×77.5×97 | 7.4 | |
| Сертификация UL, cUL, CE (кроме типа GMP-PD, PA, SA) | Тип монтажа | | Прямая уста | новка на кон | гактор Metasol (| MC-32a, 40a) | Раздельный (н | крепление винт | ами или на DIN | -рейку) | |
| | Сертификация | Ī | UL, cUL, CE | (кроме типа (| GMP-PD, PA, SA) | | | | | | |

Примечание) 1. Модель с 2 ТТ обеспечивает защиту только двух фаз. 2. Вспомогательный контакт срабатывает при подаче питания

Характеристики

Серия GMP

Номинальные характеристики









| | | | | | | | CMDCO OTZ(D) | |
|--------------------------------|--|---|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | Модель | GMP60T | GMP60-TE | GMP60-TD | GMP60-TDa | GMP60-3T(R) | GMP60-3TZ(R) GMP60-3TN(R) | |
| Тип | | Туннел | ьный тип | Туннель | ный тип | Туннельный тип | Туннельный тип | |
| Количество TT | | 2 | TT | 2 | TT | 3 TT | 3TT | |
| Функции | Перегрузка по току | | • | | | • | • | |
| защиты | Обрыв фазы | | • | | | • | | |
| | Заклинивание ротора во время работы/пуска | | • | | • | • | • | |
| | Небаланс фаз | - | _ | _ | _ | • | • | |
| | Обратное чередование фаз | - | _ | - | _ | ● тип R) | ● тип R) | |
| | Замыкание на землю Прим. 1) | _ | _ | - | _ | _ | • | |
| Диапазон уста | вок тока (А) | 0.5~6, 3 ⁻ | ~30, 5~60 | 0.5 | ~60 | 0.5~60 | 0.5~60 | |
| Времятоковая | з характеристика | | адержкой гывания | | адержкой ывания | С пост. задержкой срабатывания | С пост. задержкой срабатывания | |
| Настройка | Время пуска | 0.2~ | ~30 c | 1~(| 50 c | 0.2∼60 c | 0.2~60 c | |
| времени (с) | Задержка срабатывания | 0.2~15 c | 5 с (фикс.) | 0.5~ | ·30 c | 0.2∼15 c | 3 с (фикс.) | |
| | Время возврата | _ | 0.2~120 с Прим. 4) | _ | 1~20 мин. | _ | _ | |
| Допуск | | Ток ±5 %, время ±5 % (или ±5 с) | | | | | | |
| Питание цепи | Напряжение Прим. 3) | 110/220 B (± | 110/220 В (±10 %) Прим. 3) 110 или 220 В пер. тока (± 10 %) | | | 100~260 В пер. тока | | |
| управления | Частота | 50/60 Гц | | | | | | |
| Вспом. | Тип | 1SPDT: 1c (f | V) Прим. 2) | 2SPST (1a1b) | | | | |
| контакт | Номинальные характеристики | 1A/250 В пер. тока, активная нагрузка 3A/250 В пер. тока, активная нагрузка | | | | | | |
| Сопротивлени | іе изоляции | Мин. 100 МОм при 500 В пер. тока | | | | | | |
| Устойчивость помехам (IEC 6 | к импульсным 51000-4-5) | 5кВ импульс стандартной формы | | | | | | |
| Устойчивость переходным п | к быстрым іроцессам (IEC 61000-4-4) | 2 кВ | | | | | | |
| Условия | Рабочая темп. | -25~70°C | | | | | | |
| эксплуатации | Темп. хранения | -30~80°C | | | | | | |
| Отн. влажность | | 30~90 % (6 | ез замерзани | я) | | | | |
| Индикатор сра | абатывания | Красный св | ветодиод | 7-сегментный | дисплей | 2 красно-зеленых светодиода | 2 красно-зеленых, 1 красный светодиод | |
| Размеры (мм) | Ш×В×Г | 72×67×69 | 9 | 75×72.8×47 | | 94.6×95×97 | 94.6×95×97 | |
| Тип монтажа | | Раздельный (крепление винтами или на DIN-рейку) | | | | | | |
| Сертификация | 1 | UL, cUL, CE | | | | | | |

Примечание) 1. 3TZ(R): с ТТ нулевой последовательности, 3TN(R): с дифф. защитой 2. 1c(N): размыкается при отсутствии напряжения [1c(R) – отказонезащищенный тип контакта – опциональный] 3. GMP60T/TE: исполнения на 24, 48 или 380 В пер. тока, 50/60 Гц – опции 4. GMP60TA: с автоматическим возвратом

Характеристики

Серия DMP, IMP

Номинальные характеристики







| Диапазон устатых тока (A) 6:0.5~6A, 36:3~36A, 60:5~60A 0.5~100A Настройка времени (c) Постоянная задержка срабатывания задержка грабатывания 0~60 с 1~60 с Допуск Время возврата Ручной возврат в исходное состояние Ручн./автом. возврат Допуск Ток ±5 % ±5 % (или ±0.5 с) Вспом. контакт 110 ли 220 В (± 10 %), 50/60 Гц 85~245 В пост/пер., 50/60 Гц Сопротивление изоляции Более 100 МОм при 500 В пост. тока 5 кВ Устойчивость к импульсным помехам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Успойчивость (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Успойчивость (IEC 61000-4-4) 30~90% (без замерзания) -30~80°C Отн. влажность 30~90% (без замерзания) 30~90% (без замерзания) Дисплей 7-сегментный 3начение тока аварии Ток 3 фаз, причина аварии | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Монтаж на лажели Моноблочный или двухблочный прим. 1) Моноблочный или двухблочный прим. 1) Задержка работывания Обратнозависимая от тока/постоянная Обратнозавис. от тепловго состояния/постоянной задержкой срабатывания Сустановленной задержкой срабатывания Обратное чередование фаз вамыты защиты защиты защиты защиты защиты защиты двухблочный задержкой срабатывания Сустановленной задержкой срабатывания Сустановленной задержкой срабатывания Обратное чередование фаз время работы/пуска 8 течение 0,1 с 8 течение 0,5 с 8 течение 0,5 с Небалан фаз время работы/пуска 5 с 3 с 3 с Залинивалие ротора ов время работы/пуска 8 течение 0,5 с 3 с 3 с Залинивалие ротора ов время работы/пуска 8 течение 0,5 с 3 с | | Модель | DMP□-S/SZ/SI | DMP□Sa/SZa | DMP□-T/TZ/TI | DMP□-Ta/TZa | IMP-C-NO | | |
| Задержжа рывычия Обратнозависимал от тока/постоянная Обратнозавис, от тепповго состояния/тока/пост. Фуниции защиты ващиты ващи | Подсоединени | 1e | Винтовые зажимы Туннельный тип | | | | | Туннельный тип | |
| умиции анализация от оку обратнозависимая от гокалостоянная осстояния/токалост. Орижции анализация от оку обратнозависимая от гокалостоянная осстояния остояная остояна остояна остояна остояна остояна остояная остояна | Монтаж на пан | нели | Моноблочный ил | іи двухблочный ^{Прі} | им. 1) | | Моноблочн | ный или дву | хблочный |
| завщиты вария на току Сустановнении задержкой сраоатывания срабатывания Обрыв фазы 3 с 1.5 с Обратное чеердование фаз В течение 0,1 с В течение 0,1 с Заклинивание ротора во время работы/пуска В течение 0,5 с Небаланс фаз Б с 3 с Димимальный ток 3 с Замыкание на землю В течение 0.05-1 с (DMP□-Z/Za) В течение 0.05-1 с Примс 2) Предупреждение В течение 50 мс (DMP□) В течение 50 мс (DMP□) Предупреждение Настраивается (60-110 % от уставки тока) 0.5-100A Настройка времени (с. 2 кдана) 0.5-6A, 36: 3-36A, 60: 5-60A 0.5-100A Настройка времени (с. 2 кдана) 0-60 с 1-200 с Задержка срабатывания пуска срабатыватыватываты пуска срабатыватыватыватыватыватыватыватыватыватыв | Задержка сраб | батывания | Обратнозависим | ая от тока/постоян | ная | | | | овго |
| Оратное чередование фаз ремя работы/пуска ремя руска распорация руска ремя руска распорация руска ремя руска ремя руска ремя руска руска распорация руска ремя руска ремя руска р | | Перегрузка по току | С установленной | задержкой срабат | ывания | | | | жкой |
| Ваклинивание ротора во вреия работы/пуска В течение 0,5 с В течение 0,5 с Небалан фаз работы/пуска 5 с 3 с Минимальный ток ток (д) 3 с 3 с Короткое замыкание В течение 0.05~1 с (DMP□-Z/Za) В течение 0.05~1 с (DMP□-Z/Za) В течение 0.05~1 с (DMP□-Z/Za) В течение 50 мс Предупрежден Настраивается (60~110 % от уставки тока) 1 -200 с Диапазон уставки тока (д) 6: 0.5~60, 36: 3~360, 60: 5~60A 0.5~100A 1 -200 с Задержка оработывания | | Обрыв фазы | 3 c | | | | 1.5 c | | |
| Небалак фаз 5 с 3 c 3 c | | Обратное чередование фаз | В течение 0,1 с | | | | В течение 0 |),1 с | |
| Минимальный ток 3 с 3 c 3 | | | В течение 0,5 с | | | | В течение О |),5 с | |
| В течение 0.05~1 с (DMP□-Z/Za) В течение 0.05~1 с (DMP□-Z/Za) В течение 0.05~1 с (DMP□-Z-Za) В течение 50 мс (DMP□-Za-Za) В течение 50 | | Небаланс фаз | 5 c | | | | 3 c | | |
| Короткое замыкание В течение 50 мс (DMP□I) В течение 50 мс Предупреждение Настраивается (60~110 % от уставки тока) Настраивается (60~110 % от уставки тока) Настраивается (60~110 % от уставки тока) Диалазон устъж тока (A) 6: 0.5~6A, 36: 3~36A, 60: 5~60A 0.5~100A Настраивается (Боль тока) 1~200 с Задержка грабивания 0~60 с Обратнозавичимая адержка 0~60 с Время возвъта Ручной возврат в исходное состояние Ручн./автом. возврат Допуск Ток ±5 % (или ±0.5 с) ±5 % Время возврат в исходное состояние 9/9чн./автом. возврат 10 ли 220 В (± 10 %), 50/60 Гц ±5 % ±5 % Соротупавные изоляци и задержка 5 к (или ±0.5 с) 5 к В 5 к В Соротупавный изоляци и задержи | | Минимальный ток | 3 c | | | | | | |
| Предупреждение Настраивается (60~110 % от уставки тока) О.5~100A Настраика времени (c) Постоянная время пуска грабатывамия грабатывами грабатывамия грабатывамия грабатыв | | Замыкание на землю | В течение 0.05~1 | c (DMP□-Z/Za) | | | В течение 0 | .05~1 с ^{При∧} | 1. 2) |
| Диапазон уставок тока (A) 6: 0.5~6A, 36: 3~36A, 60: 5~60A 0.5~100A Настройка времени (c) Постоянная дадержка срабатывания 0~60 с 1~200 с Задержка задержка тазарержка 0~30 с 1~60 с Допуск Постоянная задержка тазарержка Ручной возврат в исходное состояние Ручн/автом. возврат Допуск Ток т | | Короткое замыкание | В течение 50 мс (| DMP□I) | | | В течение 5 | 0 мс | |
| Настройка времени (с) Постоянная дадержиа срабатывания дадержиа и срабатывания дадержиа и срабатывания дадержиа и срабатывания дадержиа задержиа и срабатывания дадержиа задержиа и срабатывания дадержиа и срабатывания дадержи и срабатывания дадержиа и срабатывания дадержи и срабатыватыватываться дадержи и срабатываться дадержи и срабатываться дадержи и срабат | Предупрежде | ние | Настраивается (6 | 0~110 % от уставкі | Настраивается (60~110 % от уставки тока) | | г уставки тока) | | |
| времени (с) Задержка срабатывания газарежка грабатывания газарежка газар | Диапазон уста | вок тока (А) | 6: 0.5~6A, 36 : 3~36A, 60: 5~60A | | | | | 0.5~100A | |
| Задержка срабатывания 0~30 с 1~60 с Обратнозависимая задержка 0~60 с 1~60 с Время возврата Ручной возврат в исходное состояние Ручн./автом. возврат Допуск Ток ±5 % ±5 % Время ±5 % (или ±0.5 с) ±5 % (или ±0.5 с) Вспом. контакт 110 ли 220 В (± 10 %), 50/60 Гц 85~245 В пост/пер., 50/60 Гц Сопротивленые изоляции Более 100 МОм при 500 В пост. тока Более 100 МОм при 500 В пост. тока Устойчивость к импульсным помехам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходны пороже (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходны пороже (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходны пороже (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходны пороже (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходны переходны пороже (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходны практическам (IEC 61000-4-4) 30~80°C -25~70°C | | Постоянная Время пуска | 0~60 c | | | | | 1~200 c | |
| Задержка 1~60 °C Время возврата Ручной возврат в исходное состояние Ручн/автом. возврат Допуск Ток ±5 % ±5 % ±5 % Вспом. контакт 110 ли 220 В (± 10 %), 50/60 Гц 85~245 В пост/пер., 50/60 Гц 85~245 В пост/пер., 50/60 Гц Сопротивление изоляции Более 100 МОм при 500 В пост. тока Более 100 МОм при 500 В пост. тока Более 100 МОм при 500 В пост. тока Устойчивость к быстрым переходным просессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Условия эксплуатации Рабочая темп. -25~70°C -25~70°C Темп. хранения -30~80°C -30~80°C Отн. влажность 30~90 % (без замерзания) 30~90 % (без замерзания) Дисплей 7-сегментный 3начение тока аварии Ток 3 фаз, причина аварии Тип монтажа 10 № рейка 35 мм/панель DIN-рейка 35 мм/панель | времени (с) | ••• | 0~30 c | | | | | 1~60 c | |
| Допуск Ток Время ±5 % ±5 % (или ±0.5 с) ±5 % (или ±0.5 с) Вспом. контакт 110 ли 220 В (± 10 %), 50/60 Гц 85~245 В пост/пер., 50/60 Гц Сопротивление изоляции Более 100 МОм при 500 В пост. тока Более 100 МОм при 500 В пост. тока Устойчивость к импульсным переходным процессам (IEC 61000-4-5) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ ОТН. влажность замения -25~70°C -25~70°C Темп. хранения -30~80°C -30~80°C ОТН. влажность замерзания) 30~90 % (без замерзания) 30~90 % (без замерзания) Дисплей шкала нагрузки 5 кВ ми/панель 5 кВ Тип монтаж» DIN-рейка 35 мм/панель DIN-рейка 35 мм/панель | | • | 0~60 c | | | | | | |
| Допуск Время ±5 % (или ±0.5 с) ±5 % (или ±0.5 с) Вспом. контакт 110 ли 220 В (± 10 %), 50/60 Гц 85~245 В пост/пер., 50/60 Гц Сопротивление изоляции Более 100 МОм при 500 В пост. тока Более 100 МОм при 500 В пост. тока Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-5) 2 кВ 2 кВ Условия вереходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Условия весплуатации от темп. -25~70°C -25~70°C Темп. хранения -30~80°C -30~80°C Отн. влажность 30~90 % (без замерзания) 30~90 % (без замерзания) Дисплей 7-сегментный Значение тока аварии Ток 3 фаз, причина аварии Дисплей Икала нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки Тип монтажа DIN-рейка 35 мм/панель DIN-рейка 35 мм/панель | | Время возврата | Ручной возврат в исходное состояние | | | | Ручн./автол | и. возврат | |
| Время ±5 % (или ±0.5 c) ±5 % (или ±0.5 c) Вспом. контакт 110 ли 220 В (± 10 %), 50/60 Гц 85~245 В пост/пер., 50/60 Гц Сопротивление изоляции Более 100 МОм при 500 В пост. тока Более 100 МОм при 500 В пост. тока Устойчивость к импульсным помехам (IEC 61000-4-5) 5 кВ 5 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Условия эксплуатации Рабочая темп25~70°C -25~70°C Отн. влажность 30~90 % (без замерзания) 30~90 % (без замерзания) Дисплей 7-сегментный 3начение тока аварии Ток 3 фаз, причина аварии Цикала нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки Тип монтажа DIN-рейка 35 мм/панель DIN-рейка 35 мм/панель | Потиси | Ток | ±5 % | | | | ± 5 % | | |
| Сопротивление изоляции Более 100 МОм при 500 В пост. тока Более 100 МОм при 500 В пост. тока Устойчивость к импульсным помехам (IEC 61000-4-5) 5 кВ 5 кВ Услойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Условия эксплуатации эксплуа | допуск | Время | ±5 % (или ±0.5 c) | | | | | ±5 % (или ±0.5 c) | |
| Устойчивость к импульсным помехам (IEC 61000-4-5) 5 кВ 5 кВ Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кВ 2 кВ Условия эксплуатации Рабочая темп. | Вспом. контак | т | 110 ли 220 B (± 10 %), 50/60 Гц | | | | | 85~245 В пост/пер., 50/60 Гц | |
| помехам (IEC 61000-4-5) 5 кв Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 кв 2 кв Условия эксплуатации Рабочая темп. -25~70°C -25~70°C Темп. хранения -30~80°C -30~80°C Отн. влажность 30~90 % (без замерзания) 30~90 % (без замерзания) Дисплей 7-сегментный 3начение тока аварии Ток 3 фаз, причина аварии Шкала нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки Тип монтажа DIN-рейка 35 мм/панель | Сопротивлени | е изоляции | Более 100 МОм п | ри 500 В пост. тока | | | Более 100 МОм при 500 В пост. ток | | 0 В пост. тока |
| тереходным процессам (IEC 61000-4-4) 2 kB 2 kB Условия эксплуатации Рабочая темп. -25~70°C -25~70°C Темп. хранения -30~80°C -30~80°C Отн. влажность 30~90 % (без замерзания) 30~90 % (без замерзания) Дисплей 7-сегментный Значение тока аварии Ток 3 фаз, причина аварии Шкала нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки Тип монтажа DIN-рейка 35 мм/панель DIN-рейка 35 мм/панель | | | 5 кB | | | | 5 KB | | |
| эксплуатации Темп. хранения -30~80°C -30~80°C Отн. влажность 30~90 % (без замерзания) 30~90 % (без замерзания) Дисплей 7-сегментный Значение тока аварии Ток 3 фаз, причина аварии Шкала нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки Тип монтажа DIN-рейка 35 мм/панель DIN-рейка 35 мм/панель | | | 2 кВ | | | | 2 кВ | | |
| Темп. хранения -30~80°C -30~80°C Отн. влажность 30~90 % (без замерзания) 30~90 % (без замерзания) Дисплей 7-сегментный Значение тока аварии Ток 3 фаз, причина аварии Шкала нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки Тип монтажа DIN-рейка 35 мм/панель DIN-рейка 35 мм/панель | | Рабочая темп. | -25~70°C | | | | -25~70°C | | |
| Дисплей 7-сегментный Значение тока аварии Ток 3 фаз, причина аварии Шкала нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки Тип монтажа DIN-рейка 35 мм/панель DIN-рейка 35 мм/панель | эксплуатации | Темп. хранения | -30~80°C | | | | -30~80°C | | |
| Шкала нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки 60~110 % фактического тока нагрузки Тип монтажа DIN-рейка 35 мм/панель DIN-рейка 35 мм/панель | | Отн. влажность | 30~90 % (без зам | ерзания) | | | 30~90 % (бе | ез замерзан | ия) |
| Тип монтажа DIN-рейка 35 мм/панель DIN-рейка 35 мм/панель | Дисплей | 7-сегментный | Значение тока ав | арии | | | Ток 3 фаз, п | ричина ава | рии |
| | | Шкала нагрузки | 60~110 % фактич | еского тока нагруз | ки | | 60~110 % фактического тока нагрузки | | |
| Сертификация UL, cUL, CE (кроме типа DMP36) CE | Тип монтажа | | DIN-рейка 35 мм/ | ′панель | | | DIN-рейка 3 | 35 мм/панел | lb |
| | Сертификаци | ЛЯ | UL, cUL, CE (кром | е типа DMP36) | | | CE | | |

Примечание) 1. Цифровое реле EMPR двухблочного исполнения настраивается в собранном виде.
Не соединяйте вместе базовый и дисплейный блоки с разными каталожными номерами.
2. Обнаружение тока утечки с помощью ТТ нулевой последовательности или схемы дифференциальной защиты.
3. Опция DMP-а: функции амперметра, контроля времени наработки, сохранение аварийных событий

С обратнозависимой от тока задержкой срабатывания

Тип GMP22/40







- Широкий диапазон регулируемых уставок тока
- Регулируемая задержка срабатывания (класс срабатывания 5-30)
- Предназначено для использования с контакторами Крепится прямо на контакторы Metasol (с помощью штыревых контактов) Также выпускаются модели раздельного монтажа, для установки на DIN-рейку 35-мм или крепления винтами
- Контакты сигнализации срабатывания: 1 замыкающий + 1 размыкающий
- Стандартное исполнение с ручным возвратом в исходное состояние (автоматический возврат опция)

Органы управления на лицевой панели









Сертификация CE, ULcUL

Расширенные функции защиты

| Типы | (GMP22/40-□) | -2P, -2T, -2S | -3P, -3T, -3S | -3PR, -3TR, -3SR |
|---------|--|---------------|---------------|------------------|
| Ко | личество TT | 2 TT | 3 TT | 3 TT |
| Функции | Сверхток | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Обрыв фазы | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Заклинивание ротора во ремя работы | V | ~ | ✓ |
| | Небаланс фаз | | ✓ | ✓ |
| | Обратное чередование фаз | | | ✓ |

Техническая информация

| Напряжение управления реле | 100~260 В, 50/60 Гц | | | |
|--|--|--|--|--|
| Вспомогательный контакт | ЗА/250 В пер. тока, активная нагрузка | | | |
| Вспомогательный контакт | 1 замыкающий (97-98) + 1 размыкающий (95-96) | | | |
| Попуск по изстройкам | Τοκ ± 5 % | | | |
| Допуск по настройкам | Время ± 5 % (или 0.5 c) | | | |
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм при 500 В пост. тока | | | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 5 κB (IEC 61000-4-5) | | | |
| Устойчивость к быстрым переходным процессам | 2 κB (IEC 61000-4-4) | | | |
| T | -25~70°C рабочая | | | |
| Температура окружающей среды | -30~80°С хранения | | | |
| Относительная влажность воздуха | 30~90 % | | | |

С обратнозависимой от тока задержкой срабатывания

Тип GMP22/40



Для монтажа DIN-рейку на 35 мм



С реле можно использовать съемный клеммный блок или блок трансформаторов тока, сквозь которые пропускаются контролируемые проводники

Таблица выбора (тип GMP22)

| Монтаж и подключение | Датчики | Диапазон настройк | Каталожный номер |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Прямо на контактор | 2 датчика (2 TT) | 0,3 - 1,5A | GMP22 - 2P • 1.5 |
| | | 1 - 5A | GMP22 - 2P • 5 |
| | | 4.4 - 22A | GMP22 - 2P • 22 |
| | 3 датчика (3 TT) | 0.3 - 1.5A | GMP22 - 3P • 1.5 |
| | | 1 - 5A | GMP22 - 3P • 5 |
| | | 4.4 - 22A | GMP22 - 3P • 22 |
| | 3 TT | 0.3 - 1.5A | GMP22 - 3PR • 1.5 |
| | Обнаружение обратного | 1 - 5A | GMP22 - 3PR • 5 |
| | чередования фаз | 4.4 - 22A | GMP22 - 3PR • 22 |
| Раздельный монтаж | датчика (2 TT) | 0.3 - 1.5A | GMP22 - 2S • 1.5 |
| | | 1 - 5A | GMP22 - 2S • 5 |
| Винтовые зажимы | | 4.4 - 22A | GMP22 - 2S • 22 |
| DINITODDIC SUKVIMDI | 3 датчика (3 TT) | 0,3 - 1,5A | GMP22 - 3S • 1.5 |
| | 3 ТТ Обнаружение обратного | 1 - 5A | GMP22 - 3S • 5 |
| | | 4.4 - 22A | GMP22 - 3S • 22 |
| | | 0,3 - 1,5A | GMP22 - 3SR • 1.5 |
| | | 1 - 5A | GMP22 - 3SR • 5 |
| | чередования фаз | 4.4 - 22A | GMP22 - 3SR • 22 |
| Раздельный монтаж | 2 датчика (2 TT) | 0,3 - 1,5A | GMP22 - 2T • 1.5 |
| | | 1 - 5A | GMP22 - 2T • 5 |
| Безвинтовое | | 4.4 - 22A | GMP22 - 2T • 22 |
| присоединение – | 3 датчика (3 TT) | 0,3 - 1,5A | GMP22 - 3T • 1.5 |
| кабели пропускаются | | 1 - 5A | GMP22 - 3T • 5 |
| через TT | | 4.4 - 22A | GMP22 - 3T • 22 |
| | 3 датчика | 0,3 - 1,5A | GMP22 - 3TR • 1.5 |
| | Обнаружение обратного | 1 - 5A | GMP22 - 3TR • 5 |
| | чередования фаз | 4.4 - 22A | GMP22 - 3TR • 22 |







Таблица выбора (тип GMP40)

| Монтаж и подключение | Датчики | Диапазон настройк | Каталожный номер |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Прямо на контактор | 2 датчика (2 TT) | 4 - 20A | GMP40-2P • 20 |
| | | 8 - 40A | GMP40-2P • 40 |
| | 3 датчика (3 TT) | 4 - 20A | GMP40-3PR • 20 |
| | | 8 - 40A | GMP22 - 3P • 5 |
| | 3 TT | 4 - 20A | GMP22 - 3PR • 1.5 |
| | Обнаружение обратного | 8 - 40A | GMP40-3PR • 40 |
| | чередования фаз | | |
| Раздельный монтаж | датчика (2 TT) | 4 - 20A | GMP40-2S • 20 |
| | | 8 - 40A | GMP40-2S • 40 |
| Винтовые зажимы | 3 датчика (3 TT) | 4 - 20A | GMP40-3S • 20 |
| | | 8 - 40A | GMP40-3S • 40 |
| | 3 TT | 4 - 20A | GMP40-3SR • 20 |
| | Обнаружение обратного | 8 - 40A | GMP40-3SR • 40 |
| | чередования фаз | | |
| Раздельный монтаж | 2 датчика (2 TT) | 4 - 20A | GMP40-2T • 20 |
| | | 8 - 40A | GMP40-2T • 40 |
| Безвинтовое | 3 датчика (3 TT) | 4 - 20A | GMP40-3T • 20 |
| присоединение – | | 8 - 40A | GMP40-3T • 40 |
| кабели пропускаются | 3 датчика | 4 - 20A | GMP40-3TR • 20 |
| через ТТ | Обнаружение обратного | 8 - 40A | GMP40-3TR • 40 |
| | чередования фаз | | |

С постоянной задержкой срабатывания

Тип GMP60-T(E)







При использовании дополнительных трансформаторов тока возможна работа с токами более 60 А

22 Описание

- Компактные и недорогие
- Настройка задержки пуска двигателя и срабатывания защиты
- Защита от сверхтока и обрыва фазы
- С постоянной задержкой срабатывания
- Широкий диапазон уставок тока
- Крепление на винтах или DIN-рейке

Расширенные функции защиты

| | Типы | GMP60-T | GMP60-TE | GMP60-TA | |
|---------------|--|----------|----------|----------|--|
| Количество TT | | 2 TT | 2 TT | 2 TT | |
| Функции | Перегрузка по току | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Обрыв фазы Прим.1) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Заклинивание ротора во время работы | ✓ | ~ | ~ | |
| | Автом. возврат | _ | _ | ✓ | |

^{*} Доступна защита только двух фаз.

Номинальные характеристики (туннельный тип)

| IV | Т | GMP-60T | GMP-60TE | GMP-60TA | | |
|---|-------------------------------|---|--|----------|--|--|
| Тип | | Туннельный тип | | | | |
| Количество TT | | 2 | | | | |
| Диапазон уставок тока (А) | | 0.5~6, 3~30, 5~60 | 0.5~6, 3~30, 5~60 | | | |
| Времятоковая | характеристика | С постоянной задержко | С постоянной задержкой срабатывания | | | |
| Настройка | Длит. пуска | 0~30 | | | | |
| времени (с) | Время работы | 0~15 | 5 | 5 | | |
| | Время возврата | Ручной возврат в и | сходное состояние | 0~120 | | |
| Допустимое | Ток | ±5 % | | | | |
| отклонение | Время | ±5 % (или ±0.5 c) | | | | |
| Питание цепи | Напряжение | 220 B (24 B/48 B/110 B/38 | 30 (440) В пер. тока) ^{Прим.} | 2) | | |
| управления | Частота | 50/60 Гц | | | | |
| Вспом. | Тип Прим. 3) | 1SPDT (1c) | | | | |
| контакт | Номинальные характеристики | 5А/250 В пер. тока, активная нагрузка | | | | |
| | Выводы | 95∦96 замык. | | | | |
| Сопротивлени | е изоляции | Мин. 50 МОм при 500 В | Мин. 50 МОм при 500 В пер. тока | | | |
| Устойчивость і помехам (IEC 6 | | 5 κB | | | | |
| Устойчивость к быстрым переходным процессам (IEC 61000-4-4) | | 2 кВ | | | | |
| Условия | Рабочая темп. | -25~70°C рабочая | | | | |
| эксплуатации | Темп. хранения | -50~80°С хранения | | | | |
| Отн. влажность | | 46~85 % (без замерзания) | | | | |
| Индикатор срабатывания | | Светодиод | | | | |
| Размеры (мм) Ш $	imes$ В $	imes$ Г | | 72×63×69 | | | | |
| Тип монтажа | | Раздельный (крепление винтами или на DIN-рейку) | | | | |
| Сертификация | 1 | UL, cUL, CE | | | | |

Примечание) 1. Обрыв фазы вызывает срабатывание защиты от сверхтока. Реле EMPR срабатывает так, как если бы оно обнаружило сверхток.
2. В скобках указаны опциональные значения.

Реле EMPR туннельного типа обеспечивает защиту по току, составляющему менее 0,1 A

Реле EMPR может обнаруживать меньший ток при увеличении витков провода, пропущенного через TT (туннель).

| Число витков провода через TT | Диапазон уставок тока |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 0.5-6 |
| 2 | 0.25-3 |
| 3 | 0.17-2 |
| 4 | 0.12-1.5 |

Функция амперметра

Тип GMP60-TD(a)





- С постоянной задержкой срабатывания
- Настройка времени пуска двигателя и задержки срабатывания защиты
- Защита от сверхтока и обрыва фазы
- С постоянной задержкой срабатывания
- Широкий диапазон уставок тока
- Крепление на винтах или DIN-рейке
- Отображение причин срабатывания защиты и аварийных значений параметров

Расширенные функции защиты

| Типы Количество ТТ | | GMP60-T | GMP60-TE | |
|--|--------------------|----------|----------|--|
| | | 2TT | 2 TT | |
| Функции | Перегрузка по току | ✓ | ✓ | |
| | Обрыв фазы Прим.1) | ✓ | ✓ | |
| Заклинивание ротора во время работы | | ✓ | ✓ | |
| | Минимальный ток | - | ~ | |
| | Автом. возврат | - | V | |

^{*} Доступна защита только двух фаз.

Номинальные характеристики (туннельный тип)

| Модель | | GMP60-TD | GMP60-TDa | |
|--|-------------------------------|---|--------------|--|
| Тип | | Туннельный тип | | |
| Количество TT | | 2 | | |
| Диапазон уставок тока (А) | | 0.5~60 | | |
| Времятоковая | характеристика | С постоянной задержкой срабатывания | | |
| Настройка | Время пуска | 0~30 | | |
| времени (с) | Задержка срабатывания | 0.5~30 | | |
| | Время возврата | Ручной возврат в исходное состояни | ие 1~20 мин. | |
| Допустимое | Ток | ±5 % | | |
| отклонение | Время | ±5 % (или ±0.5 c) | | |
| Питание цепи | Напряжение | 110/220 В пер. тока (± 10 %) | | |
| управления | Частота | 50/60 Гц | | |
| Вспом. | Тип Прим. 2) | 2SPST (1a1b) | | |
| контакт | Номинальные характеристики | 5А/250 В пер. тока, активная нагрузка | | |
| | Выводы | (95 ∦96 замык.) (97 ∤ 98 размык.) | | |
| Сопротивлени | е изоляции | Мин. 50 МОм при 500 В пер. тока | | |
| Устойчивость і помехам (IEC 6 | | 5 κB | | |
| Устойчивость переходным п (IEC 61000-4-4) | роцессам | 2 кВ | | |
| Условия | Рабочая темп. | -25~70°C | | |
| эксплуатации | Темп. хранения | -50~80°C | | |
| Отн. влажность | | 46~85 % (без замерзания) | | |
| Индикатор срабатывания | | Светодиод | | |
| Размеры (мм) Ш $	imes$ В $	imes$ Г | | 72×63 69 | | |
| Тип монтажа | | Раздельный (крепление винтами или на DIN-рейку) | | |

Примечание) 1. Обрыв фазы вызывает срабатывание защиты от сверхтока. Реле EMPR срабатывает так, как если бы оно обнаружило сверток. 2. Вспомогательный контакт срабатывает при подаче питания

Реле EMPR туннельного типа обеспечивает защиту по току, составляющему менее 0,1 A

Реле EMPR может обнаруживать меньший ток при увеличении витков провода, пропущенного через ТТ (туннель).

| Число витков провода через | Диапазон уставок тока | Коэффициент |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 0.5~6 | 1 |
| 2 | 0.25~3 | 0.5 |
| 4 | 0.12~1.5 | 0.25 |

Реле с постоянной задержкой срабатывания, 3 ТТ

Тип GMP60-3T(R)



GMP60-3T GMP60-3TR

? Описание

- Кабель пропускается через отверстия ТТ (опция: с винтовыми зажимами)
- Вспомогательный контакт: 2SPST (1a1b при подаче питания)
- Широкий диапазон регулируемых уставок тока (0.5~60А)
- Время пуска: 0.2~60 с / Задержка срабатывания: 0.2~15 с
- Напряжение цепи управления: 100~245 B, 50/60 Гц
- Стандартное исполнение с ручным (электрическим) возвратом
- На выход реле (кроме GMP60-3TR) может быть подключен инверторный преобразователь



Клеммный блок

Расширенные функции защиты

| Типы | | GMP60-T | GMP60-TE |
|--|--|----------|----------|
| Количество TT | | 3 TT | 3 TT |
| Функции | Перегрузка по току | V | ✓ |
| защиты | Обрыв фазы | ✓ | ✓ |
| | Заклинивание ротора во время работы | ✓ | ✓ |
| | Небаланс фаз | ✓ | ✓ |
| | Обратное чередование фаз | - | ✓ |
| Сохранение причины последней аварии | | ✓ | √ |



При использовании дополнительных трансформаторов тока возможна работа с токами более 60 Å

Подбор

| Монтаж и подключение | Доп. функции | Диапазон настройки | Каталожный номер |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| • Раздельный монтаж | Нет | 0.5 - 60A | GMP60-3T |
| Провода пропускаются сквозь отверстия ТТ | Защита от обратного чередования фаз | 0.5 - 60A | GMP60-3TR |

Техническая информация

| Крепление | На DIN-рейку 35 мм или на панель винтами | | |
|--|--|--|--|
| Допуск по настройкам | Ток ± 5 % | | |
| допуск по настроикам | Время ± 5 % (или 0.5 c) | | |
| Частота | 50/60 Гц | | |
| Ном. характеристики вспом. контактов | 5А/250 В пер. тока, активная нагрузка | | |
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм при 500 В пост. тока | | |
| Устойчивость к импульсным перенапряжениям | 5 κB (IEC 61000-4-5) | | |
| Устойчивость к быстрым переходным процессам | 2 κB (IEC 61000-4-4) | | |
| Температура окружающей среды | -25~70°C рабочая | | |
| температура окружающей среды | -30~80°C хранения | | |
| Относительная влажность воздуха | 30~90 % | | |
| Индикация срабатывания | 2 красно-зеленых, 1 красный светодиод | | |
| Соответствие стандарту | IEC60947-1 | | |

Реле с защитой от замыкания на землю

Тип GMP60-3TZ(R), 3TN(R)



GMP60-3TZ, 3TZR GMP60-3TN, 3TNR



Клеммный блок

22 Описание

- Кабель пропускается через отверстия TT
- Вспомогательный контакт: 2SPST (1a1b при подаче питания)
- Широкий диапазон регулируемых уставок тока (0.5~60А)
- С постоянной задержкой срабатывания
- Время пуска: 0.2~60 с / Задержка срабатывания: 3 с.
- C 3 датчиками (TT)
- Напряжение цепи управления: 100~245 В, 50/60 Гц

Расширенные функции защиты

| Типы Количество ТТ | | GMP60-T | GMP60-TE | |
|--|--|----------|----------|--|
| | | 3 TT | 3 TT | |
| Функции | Перегрузка по току | V | V | |
| защиты | Обрыв фазы | ✓ | ~ | |
| | Замыкание на землю | ✓ | ✓ | |
| | Заклинивание ротора во время работы | ✓ | ✓ | |
| | Небаланс фаз | ✓ | ✓ | |
| | Обратное чередование фаз | _ | ✓ | |
| Сохранение причины последней аварии | | ✓ | ✓ | |

Подбор

| Монтаж и подключение | Тока срабатывания защиты от замыкания на землю | Доп. функции | Диапазон настройки | Каталожный номер |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| • Раздельный монтаж | Ток нулевой последовательности (0.1~2.5A) | Нет | 0.5-60A | GMP60-3TZ |
| • Провода пропускаются | * Требуется ZCT | Обратное чередование фаз | 0.5-60A | GMP60-3TZR |
| сквозь отверстия TT | Дифференциальный ток (0.5~6A) | 0.5 - 60A | 0.5-60A | GMP60-3TN |
| | (0.5~6A) | Обратное чередование фаз | 0.5-60A | GMP60-3TNR |

Примечание) C реле EMPR используйте TT нулевой последовательности (ZCT) 100 мА/40~55 мВ

Техническая информация

| | I., a., v .= |
|--|--|
| Крепление | На DIN-рейку 35 мм или на панель винтами |
| Допуск по настройкам | Τοκ ± 5 % |
| допуск по настроикам | Время ± 5 % (или 0.5 c) |
| Частота | 50/60 Гц |
| Ном. характеристики вспом. контактов | 5А/250 В пер. тока, активная нагрузка |
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм при 500 В пост. тока |
| Устойчивость к импульсным перенапряжениям | 5 κB (IEC 61000-4-5) |
| Устойчивость к быстрым переходным процессам | 2 kB (IEC 61000-4-4) |
| Температура окружающей среды | -25~70°C рабочая |
| температура окружающей среды | -30~80°C хранения |
| Относительная влажность воздуха | 30~90 % |
| Индикация срабатывания | 2 красно-зеленых, 1 красный светодиод |
| Соответствие стандарту | IEC 61000, KEMC 1120 |

С обратнозависимой от тока задержкой срабатывания


Тип GMP80



22 Описание

- Широкий диапазон регулируемых уставок тока
- Регулируемая задержка срабатывания (класс срабатывания 5-30)
- Для раздельной установки на DIN-рейку 35-мм или крепления винтами
- Контакты сигнализации срабатывания: 1 замыкающий + 1 размыкающий
- Стандартное исполнение с ручным возвратом в исходное состояние (автоматический возврат – опция: GMP80-2SA)

Органы управления на лицевой панели







Расширенные функции защиты

| Ti | ипы (GMP80-□) | 25 | 2SA | 3S | 3SR |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Количество TT | | 2 TT | 3 TT | 3 TT |
| Функции | Перегрузка по току | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Обрыв фазы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Заклинивание ротора во время работы | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | Небаланс фаз | - | - | ✓ | ✓ |
| | Обратное чередование фаз | - | - | - | ~ |
| | Автом. возврат | - | ✓ | - | - |

Подбор

| Монтаж и подключение | Датчики | Диапазон настройки | Каталожный номер |
|----------------------|---|--------------------|------------------|
| Раздельный монтаж | 2 датчика (2 TT) | 16 - 80A | GMP80-2S |
| Винтовые зажимы | 3 датчика (3 TT) | 16 - 80A | GMP80-3S |
| | 3 датчика Обнаружение обратного чередования фаз | 16 - 80A | GMP80-3SR |

Техническая информация

| Напряжение управления реле | 100~260 В, 50/60 Гц | |
|---|---|--|
| | 3А/250 В пер. тока, активная нагрузка | |
| Вспомогательный контакт | 1 замыкающий (97-98) + 1 размыкающий (95-96) (при поданном напряжении) | |
| | Τοκ ± 5 % | |
| Допуск по настройкам | Время ± 5 % (или 0.5 c) | |
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм при 500 В пост. тока | |
| Устойчивость к импульсным перенапряжениям | 5 кВ (IEC 61000-4-5) | |
| Устойчивость к быстрым переходным процессам | 2 кВ (IEC 61000-4-4) | |
| T | -25~70°С рабочая | |
| Температура окружающей среды | -30~80°C хранения | |
| Относительная влажность воздуха | 30~90 % | |

Сертификация CE, ULcUL

Характеристики серии DMP

Тип DMP-S/SZ/SI, T/TZ/TI









Двухблочное исполнение (с кабелем)

- Двухблочное и моноблочное исполнения
- Двухблочное исполнение: дисплейный блок выносится на внешнюю панель щита
- Функция амперметра: отображение тока и уставок при нажатии кнопки
- Выбор обратнозависимой от тока или постоянной задержки срабатывания
- Отображение причин срабатывания защиты и аварийных значений параметров

Функции защиты

| Перегрузка по току | В зависимости от времени задержки | Обратнозависимая /постоянная задержка |
|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Обрыв фазы | В течение 3 с | Небаланс более 70 % |
| Небаланс фаз | В течение 5 с | Небаланс более 50 % |
| Обратное чередование фаз | В течение 0,1 с | Функция включена |
| Заклинивание во время пуска | В течение 5 с | Более 180 % уставки тока |
| Заклинивание во время работы | В течение 0,5 с | Настройка: 200~900 % номинального тока |
| Минимальный ток | В течение 3 с | Настройка: 30~70 % номинального тока |
| Замыкание на землю Прим.) | Настраивается 0.05~1.0 с | Устанавливается DIP- переключателем (100~2500 мА) |
| Короткое замыкание | В течение 50 мс | 300~1800 % номинального тока |

Примечание) Если выбрана постоянная задержка срабатывания, то защита от блокировки ротора срабатывает после заданного регулятором D-time времени пуска

Выбор функций

| Кнопка FUNC | GMP60-T | GMP60-TE | |
|-----------------------------------|------------------|--|--|
| 1. CHA | Inv/dEF | Характеристика срабатывания(с обратнозависимой/постоянной задержкой) | |
| 2. dEF ^{Прим. 1)} | 0~30 (S) | Настройка времени срабатывания(если выбрана характеристика с постоянной задержкой) | |
| 3. r.P | oFF/on | Включение защиты от обратного чередования фаз | |
| 4. Und | oFF/30~70 (%) | Включение и настройка защиты по минимальному току | |
| 5. Alt | oFF/60~110 (%) | Включение и настройка предупредительной сигнализации (DMP-S, тип T) | |
| 5. g-F | oFF/0.05~1.0 (S) | Включение и настройка защиты от замыкания на землю (DMP-Z) | |
| 5. Sho | oFF/300~1800 (%) | Включение и настройка защиты от к.з. (тип DMP-I) | |
| 6. Stl | oFF/on | Включение защиты от заклинивания ротора при пуске | |
| 7. Loc | oFF/200~900 (%) | Включение защиты от заклинивания ротора во время работы | |
| 8. Ct | 1~120 | Настройка коэффициента трансформации тока | |
| 9. P.F | on/oFF | Включение защиты от обрыва фазы | |
| A. gFd ^{Прим. 2)} | oFF/on | Настройка задержки срабатывания защиты от замыкания на землю (DMP-Z) | |
| b. StA | 0~120 | Настройка времени работы за месяц (DMP-a) | |
| c. StH | 10~730 | Настройка времени работы за час (DMP-a) | |
| d. tAH | A000,000.0 | Отображение общей наработки (месяцы, часы) (DMP-а) | |
| E. rAH | A000,000.0 | Отображение времени работы (месяцы, часы) (DMP-a) | |
| Sto | Sto | Сохранить | |

Примечание) 1. 2.dEF отображается, только если выбрано dEF в пункте 1. CHA 2. Функции для А ~ Е доступны только для реле типа DMP-а.

Номинальные характеристики

| Модель | | | DMP□-SZ/SZa/SI | DMP -SZ/SZa/SI,TZ/TZa/TI | |
|-------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Тип | Метод подключ | іения | S: винтовые зажимы, T: Tunnel | | |
| | Монтаж на панели | | Моноблочный или двухблочн | ый | |
| Времятоко | вая характерист | ика | С обратнозависимой от тока/г | постоянной задержкой | |
| Уставка про | едупредительно | й сигнализации | Регулируемая 60~110 % | | |
| Диапазон т | ока (А) | | 06: 0.5~6, 36: 3~36, 60: 5~60 | | |
| Настройки | С пост. | Время пуска | 0~60 c | | |
| времени | задержкой срабатывания | Задержка срабатывания | 0~30 c | | |
| | С обратнозавис. задержкой срабатывания | | 0~60 c | | |
| | Тип возврата | | Ручной возврат в исходное состояние | | |
| Рабочее | Напряжение | | AC 110V/220V (± 10 %) | | |
| напряжение | Частота | | 50/60 Гц | | |
| | Вход ZCT (07-08) | | 200 мА/110 мВ (ZCT) [30Ø, 50Ø, 65Ø, 80Ø] | | |
| Вспомогател | ьные контакты | | ЗА/250 В пер. тока, активная нагрузка | | |
| Индикация | Индикация 7-сегментный дисплей Светодиодная шкала | | Значение тока 3 фаз, причина аварии | | |
| | | | Уровень нагрузки (60~110 %) | | |
| Крепление | | | DIN-рейка 35 мм/панель | | |
| Сертификац | ия | | UL, cUL, CE (кроме типа DMP36) | | |

Характеристики серии ІМР

Тип ІМР-С







Двухблочное исполнение (с кабелем)

- Коммуникационный порт MODBUS RS-485 или аналоговый выход 4~20 мА
- Функция 3-фазного амперметра: отображение тока 3 фаз и уставок на дисплее при нажатии кнопки
- По выбору защита от сверхтока с обратнозависимой от тока или теплового состояния, или с постоянной задержкой срабатывания
- Простота работы: функции задаются с помощи кнопки и регулятора
- Отображение причин срабатывания защиты и аварийных значений параметров
- Широкий диапазон уставок тока (0.5~100А)

Функции защиты

| Перегрузка по току | В зависимости от времени задержки | Обратнозависимая /постоянная задержка |
|--|-----------------------------------|---|
| Обрыв фазы | В течение 1,5 с | Небаланс более 70 % |
| Небаланс фаз | В течение 3 с | Небаланс 10~70 % |
| Обратное чередование фаз | В течение 0,1 с | Функция включена |
| Заклинивание при пуске | В течение 3 с | Настройка: 150~500 % номинального тока |
| Заклинивание в процессе работы Прим.1) | В течение 0,5 с | Настройка: 200~900 % номинального тока |
| Минимальный ток | В течение 3 с | Настройка: 30~70 % номинального тока |
| Замыкание на землю Прим.2) | По выбору 0.05, 0.1∼1.0 с | gF: 0.03/0.05/0.1~3A gn: 20~500 % тока при полной нагрузке |

Примечание) 1. Если выбрана постоянная задержка срабатывания, то защита от блокировки ротора срабатывает после заданного регулятором D-time времени пуска 2. [12. gF] – ТТ нулевой последовательности, [13. gn] – измерение дифференциального тока.

Меню настроек (группа А)

| Меню | Значения настроек | Пункт | Значение по умолчанию |
|-------|------------------------|--|--------------------------|
| 1.CHA | dEF/th/n-th | Времятоковая характеристика (с постоянной/обратнозависимой оттеплового состояния/ обратнозависимой от тока задержкой) | n-th |
| 2.0-t | 1~60s | Задержка срабатывания (с) | 60 |
| 3.d-t | 1~200s | Время пуска (с) | Если выбрано dEF |
| 4.r-C | 0.5~10A/5~100A | Номинальный ток | Max. |
| 5.Ctr | 0.25, 0.5, 1~200 | Коэффициент трансформации ТТ (4, 2, 1) | 1 |
| 6.Loc | OFF, 200~800 % | Уставка защиты от заклинивания ротора в процессе работы | ОFF (Откл.) |
| 7.StL | OFF, 150~500 % | Уставка защиты от заклинивания ротора в процессе пуска | OFF (Откл.) |
| 8.P-F | OFF/On | Включение защиты от обрыва фазы | OFF (Откл.) |
| 9.P-U | OFF, 10~70 % | Уставка защиты от небаланса (%) | OFF (Откл.) |
| 10.rP | OFF/On | Защита от обратного чередования фаз | OFF (Откл.) |
| 11.UC | OFF, 30~90 % | Защита по минимальному току (%) | OFF (Откл.) |
| 12.gF | OFF, 0.03, 0.05/0.1~3A | Уставка защиты от замыкания на землю (ток нулевой последовательности) (A) | ОFF (Откл.) |
| 13.gn | OFF, 20~500 % (FLCmin) | Уставка защиты от замыкания на землю (мин. ток при полной нагрузке) | OFF (Откл.) |
| 14.gt | 0.05, 0.1~1.0s | Задержка срабатывания защиты от замыкания на землю (c) | |
| 15.gd | On/OFF | Включение защиты от замыкания на землю в процессе пуска | ON (Вкл.) |
| 16.IC | OFF, 500~1000 % | Уставка мгновенной защиты (%) | OFF (Откл.) |
| 17.AL | I-tp,I- AL, ALo, U-C, | Назначение выхода 07-08 | I-tp |
| 18.Ar | On,60~110 % On,60 0 % | Уставка предупредительно сигнализации | Если было ыбрано "ALo" |
| 19.cS | 1a1b, 2a, 2b | Выбор типа вспомогательного контакта | 1a1b |

Меню настроек (группа В)

| Меню | Значения настроек | Пункт | Значение по умолчанию | | | |
|-------|----------------------|---|--------------------------|--|--|--|
| 1.E-r | On/OFF | Активация электрического возврата в исходное состояние | Оп (Вкл.) | | | |
| 2.A-r | OFF, 1~20 мин. | Время автовозврата в исходное состояние (мин.) | OFF (Откл.) | | | |
| 3.r-t | Часы/Мин. | Задержка срабатывания | Проверка времени | | | |
| 4.Srt | OFF, 1~8760 ч | Настройка времени наработки (ч) | - | | | |
| 5.s-d | 2009/01.01/00:00 | ГГГГ/ММ.ДД/ЧЧ:ММ | - | | | |
| 6.Trt | День/часы:мин. | Общее время работы | Проверка времени | | | |
| A.t-d | 0.5~10/5~100A | Настройка выхода 20 мА | A420 | | | |
| A.Adr | 1~247 | Адрес на коммуникационной шине | | | | |
| b.bps | 96/192/384 | Скорость обмена данными | Для модели с RS485 | | | |
| c.S-P | On/OFF | Переключение | | | | |

Примечание)1.Установите дату при первом включении или восстановлении подачи питания (5.S-d).

2. Автоматический возврат в исходное состояние возможен только в случае срабатывания защиты от перегрузки по току.

Примечание) 1. Если переключатель номинального тока установлен на 100А, то коэффициент трансформации не отображается.

2. Если некоторые функции недоступны, то соответствующие меню не отображаются.

Номинальные характеристики

| Модель | | | IMP-C-NO, M485, A420 | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Тип | Метод подключения Монтаж на панели | | Туннельный | |
| | | | Моноблочный или двухблочный | |
| Времятоко | Времятоковая характеристика | | Пост./обратнозависимая от тепл./обратнозависимая от тока | |
| Уставка пр | едупредительно | й сигнализации | Регулируемая 60~110 % | |
| Диапазон т | ока (А) | | 0.5~100 | |
| Настройки | С пост. | Время пуска | 1~200 c | |
| времени | | Задержка срабатывания | 0~30 c | |
| | Обратнозавис. от т | ока/тепл. сост. | 0~60 c | |
| | Тип возврата в исхо | одное состояние | Ручной | |
| Управление | Питание [А1(+), А2(| -)] | 85~245 В, 50/60 Гц | |
| Bход ZCT (Z1, | Z 2) | | 200mA/110mV (ZCT) [30Ø, 50Ø, 65Ø, 80Ø] | |
| Вспом. контак | ты (2a, 2b, 1a1b) OL, G | R 2-SPST (95~98) AL (07-08) | 5A/250 В пер. тока, активная нагрузка | |
| Индикация | 7-сегментный ди | сплей | Значение тока 3 фаз, причины 5 аварий | |
| Светодиодная шкала | | кала | Уровень нагрузки (60~110 %) | |
| Крепление | | | DIN-рейка 35 мм/панель | |
| Передача да | Передача данных | | A420: аналоговый выход, M485: Modbus | |
| Сертификац | ия | | CE | |

Настройка

Реле серии GMP с обратнозависимой от тока задержкой срабатывания

1. Проверьте номинальное напряжение сети и подайте напряжение цепи управления на входы А1 и А2

2. Проверьте работоспособность кнопкой TEST/RESET

- 1) При нажатии кнопки TEST/RESET загорается светодиод О.L и реле EMPR срабатывает
- 2) При нажатии кнопки TEST/RESET после срабатывания EMPR, светодиод О.L гаснет и EMPR возвращается в исходное состояние
- 3) Автоматический возврат в исходное состояние: при срабатывании защиты от перегрузки по току автовозврат выполняется через 1 мин. (опция)

3. Настройка времени срабатывания

Задержка срабатывания устанавливается по времятоковой характеристике для значения тока, равного 600 % от номинального.

- 1) Задержка срабатывания устанавливается в зависимости от пускового тока и типа нагрузки
- 2) Если регулятор установлен в положение 10sec, то EMPR срабатывает, когда пусковой ток (равный 600 % номинального тока) подается в течение 10 с.

Внимание) Реле EMPR с обратнозависимой времятоковой характеристикой может сработать для защиты двигателя от частых повторных пусковУстановите более длительную задержку срабатывания, если направление вращения двигателя (прямое и обратное) часто изменяется Для защиты грузоподъемных машин используйте реле EMPR, имеющее времятоковую характеристику с постоянной задержкой

4. Настройка номинального тока

Задайте настройку в соответствии с номинальным током защищаемого двигателя

- 1) Проверьте, находится ли номинальный ток защищаемого двигателя в диапазоне уставок EMPR
- 2) Поверните регулятор «RC» (номинальный ток) в максимальное положение и запустите двигатель
- 3) При работе двигателя в нормальных условиях поворачивайте регулятор «RC» против часовой стрелки, пока не начнёт мигать светодиод «О.L». Это положение соответствует 100 % номинального тока при реальной нагрузке.
- 4) Из этого положения поверните регулятор «RC» по часовой стрелке, пока не погаснет светодиод «O.L». Пример) Если светодиод «О.L» мигает, когда регулятор установлен на 20 А, то фактический заданный ток составляет 22 А(=20х1,1)

5. Контроль состояния по светодиоду

1) В случае перегрузки по току

При возникновении перегрузки по току во время работы двигателя красный светодиод мигает с интервалом 0,4 с. После срабатывания защиты от перегрузки по току красный светодиод горит непрерывно.

2) В случае обрыва фазы

При обрыве фазы в трехфазной нагрузке защита срабатывает в течение 3 секунд. ание) Реле EMPR с 2 TT выполняет защиту при обрыве проводника фазы R или T.

3) В случае небаланса фаз

Если небаланс фаз превышает 50 %, то светодиод FAULT мигает с интервалом 0,4 с

4) В случае обратного чередования фаз Красный и зеленый светодиоды мигают попеременно.

Условия Состояние светодиода Диаграмма свечения Примечание

| ຄ | Норма | | Не горит | | |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------|--|
| Состояние | Перегрузка по току | | Мигает с интервалом 0,4 с | шшш | |
| ie | Небаланс фаз (30~50 %) | | Мигает с интервалом 0,4 с | ШШШ | В модели GMP 80-3S/3SR мигает только красный светодиод |
| | Сверхток | | Горит светодиод «O.L» | | |
| Сра | Обрыв фазы (3 ТТ) | R | Мигает 1 раз в 3 с | | . В модели GMP 80-3S/3SR |
| Срабатывание защить | | s | Мигает 2 раза в 3 с | | светодиод «О.L» горит непрерывно, а светодиод |
| ание за | | Т | Мигает 2 раза в 3 с | | «FAULT LED» мигает. |
| ЩИТЫ | Обрыв фазы (2 TT) | | Красный светодиод горит 0,9 с и не горит 0,1 с | 0.9 1 0.1 | |
| | Обратное чередование фаз (3 TT) | | Красный и зеленый светодиоды мигают попеременно | | В модели GMP 80-3S/3SR мигает красный/зеленый светодиод |

Примечание) В модели GMP80-3S/SR имеется 2 красных светодиода «О.L» (перегрузка) и «Fault»

Настройка

Реле серии GMP с постоянной задержкой срабатывания

2 Монтаж туннельного типа

1. Проверьте работоспособность кнопкой TEST/RESET

- 1) Проверьте правильность подключения по схеме
- 2) Установите регуляторы D-TIME и O-TIME на минимум
- Если нажать кнопку «Test», когда реле находится в состоянии защиты, светодиод «О.L» погаснет

Примечание) Если нажать кнопку TEST/RESET, когда реле находится в состоянии «работа», защита не сработает



2. Настройка времени срабатывания

● D-ТІМЕ (время пуска): 0~30 с


Пусковой ток, протекающий во время пуска двигателя, обычно составляет 600 % его номинального тока. Этот регулятор задает задержку, в течение которой EMPR не будет реагировать на бросок пускового тока

- 1) Установите время пуска регулятором D-TIME
- 2) Если вы не знаете времени пуска, то запустите двигатель, когда регулятор D-TIME установлен на максимум и после измерения времени, в течение которого пусковой ток стабилизируется, выставьте время пуска (в общем случае, 3~5 с)
- Задержка срабатывания это время, в течение которого EMPR срабатывает по сверхтоку. То есть EMPR сработает по истечении заданного времени
- 1) Установите задержку срабатывания регулятором О-ТІМЕ
- 2) Если установить регулятор O-TIME на минимум, то EMPR будет срабатывать незамедлительно

Примечание) Обычная настройка – 4~6 с

3. Настройка номинального тока

- 1) Запустите двигатель, установив регулятор «RC» на максимум
- 2) Из этого положения поворачивайте регулятор «RC» по часовой стрелке, пока светодиод «O.L» не загорится ипогаснет. Ток в этой точке принимается равным 100 % тока под нагрузкой
- 3) Из этого положения поворачивайте регулятор «RC» по часовой стрелке, пока не погаснет светодиод «O.L».
 - Пример) Если светодиод «О.L» мигает, когда регулятор установлен на 20 А, то фактический заданный ток составляет 22 А(=20х1,1)



Времятоковая характеристика с постоянной задержкой срабатывания

(Пример: Если светодиод «O.L» мигает, когда регулятор установлен на 21 А, то фактический заданный ток составит 23 А(=21х1.1)

4. Светодиодная индикация в состоянии «работа»

- 1) Перегрузка по току
 - При возникновении перегрузки по току EMPR реле не сработает в течение времени, выставленного регулятором
 - D-TIME, но светодиод «O.L» будет мигать, сигнализируя о протекании сверхтока
 - Если EMPR срабатывает по истечении времени D-TIME, то светодиод «О.L» светится непрерывно

| Условия | Откл. | Красный светодиод «O.L» | Примечания |
|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Нормальная работа | Откл. | | |
| Перегрузка по току | Мигает | | |
| Срабатывание по сверхтоку | Вкл. | | EMPR сработало |

Настройка

Тип GMP60-TD(a)



• Меню функций и настроек

- 1) Автоматический возврат реле в исходное состояние выполняется после срабатывания защиты от перегрузки по току
- 2) Функции А и b для проверки истекшего времени, не для настройки
- 3) Функция защиты по минимальному току срабатывает, если ток превышает 0,4 А
- 4) В случае изменения номинального тока DIP-переключателем, настройка функции 1 должна быть соответственно изменена
- 5) Настройка функции разрешается в режиме TEST
 - Отключите питание перед изменением положения переключателя номинального тока и проверьте, что вы настроили ток в меню

• Меню настроек

| Кнопка FUNC | Кнопка SEL | Описание | Примечания |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--|
| EE4 | 68/608 | Выбор номинального тока | Установите такой же номинальный ток переключателем |
| ≥2.0-F | 0.5/I~30(SEC) | Настройка задержки срабатывания | - |
| 3.d-E | 1~60/1(SEC) | Настройка времени пуска | - |
| \\r - [| 0.5~6.0/5~60 | Настройка номинального тока | - |
| SEEr | 0.25/0.5/1~120 | Коэффициент трансформации ТТ | - |
| 5.P-F | oFF/on | Активация защиты от обрыва фазы | - |
| <u> </u> | oFF/30~70(%) | Настройка минимального тока | Только для модели TDa |
| ₿ 88-г | oFF/1~20(MIN) | Настройка времени автовозврата | Только для модели TDa |
| <u>9.5-E</u> | oFF/10~8760 | Настройка часов работы | Только для модели TDa |
| RELE | - | Отображение общей наработки | Только для модели TDa |
| <u>b.</u> r - Ł | - | Отображение часов работы | Только для модели TDa |
| <u>5</u> Eo | - | Сохранить | - |

Примечание) 1. Если заданные часы работы **ЗБЕ** истекли, то отображается **□ЛН** и реле работает в нормальном режиме. (Дополнительного релейного выхода нет.)

| Дисплей | Порядок проверки | | | | | | |
|---------|------------------|------------------------------|--|-------|---------|-----------------------|--|
| Ert | Нажать SEL | Нажать SEL Отображается день | | | Отображ | эжаются часы и минуты | |
| | Нажать SEL | Отображаются часы работы | | Нажат | ъSEL | Отображается день | |
| r-E | Нажать SEL | Отображаются минуты | | | | | |

- 3. Когда питание отключается, то время, измеряемое в минутах, удаляется
- 4. Часы работы 🚅 это время работы с момента включения двигателя (дни, часы и минуты). Когда двигатель отключается, это данные исчезают.

• Срабатывание функций защиты

| Функции | Инд. | Описание | Примечания |
|---|--------|---|--------------|
| защиты Перегрузка по току | O-L | Превышение уставки тока: в течение заданного времени | |
| Минимальный ток | U-C | Ток меньше заданного минимального: в течение 3 с | GMP60TDa |
| Обрыв фазы | PF-r | Небаланс более 70 %: в течение 3 с | ОБРЫВ ФАЗЫ R |
| | PF - t | Небаланс более 70 %: в течение 3 с | Обрыв фазы Т |
| Заклинивание ротора в процессе работы | Loc | Превышение заданной кратности уставки тока: в течение 1 с | |
| Сигнализация окончания заданного времени | OrH | Когда наработка приближается к заданному времени | GMP60TDa |


Примечание) При одновременном нажатии кнопок «FUN» и SEL на дисплее отображается причина последнего срабатывания реле.

Настройка

Тип GMP60-3TZ(R) / 3TN(R)

- Времятоковая характеристика с постоянной задержкой срабатывания
- Функции защиты: от перегрузки по току, заклинивания ротора в процессе работы, обрыва и небаланса фаз, замыкания на землю (и обратного чередования фаз)
 - 1) Перегрузка по току: защита срабатывает через 3 с по истечении времени, заданного регулятором D-TIME, если ток составляет 105 % и более
 - 2) Заклинивание ротора в процессе работы: защита срабатывает через 1 с по истечении времени, заданного регулятором D-TIME, если ток составляет 300 % и более
 - 3) Обрыв фазы: защита срабатывает в течение 3 с (если небаланс фаз более 70 %)
 - 4) Небаланс фаз: защита срабатывает в течение 5 с (если небаланс фаз более 50 %)
 - 5) Замыкание на землю защита срабатывает через 0,5 с по истечении времени, заданного регулятором D-TIME, если ток составляет более 110 % или менее 90 % от заданного значения
 - 6) Обратное чередование фаз: срабатывает в течение 1 с после нарушения последовательности чередования фаз
- Задержка срабатывания защиты от перегрузки по току
 - 1) Настройка времени пуска (D-TIME): 0,2-60 с.
 - 2) Настройка задержки срабатывания (О-ТІМЕ): фикс. 3 с
- Сохранение информации о последнем срабатывании защиты
 - чтобы вызвать информацию, нажмите кнопку TEST/RESET 2 раза в течение 0,5 с.
 - Если аварии нет, то светодиод «PWR» мигает

Примечание) Если ток нагрузки меньше минимального номинального тока реле EMPR, то сделайте больше витков провода через ТТ (более 2). В противном случае возможна ошибочная работа функции зашиты от обрыва фазы.



Примечание) 1. Отключите питание перед изменением положения

- переключателя номинального тока ①.
- 2. В зависимости от положения переключателя 1, диапазон настроек регулятора RC (A) 8 составляет 0,5 ~ 6 A или 5 ~ 60 A. Значения шкалы регулятора RC (A) 6, слева направо: 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 (A).
- 3. Функция отображения причины последнего срабатывания защиты использует светодиодный индикатор.

• Светодиодная сигнализация

| Nº | Функция | Настройка | Описание Максимальный номинальный ток (6А/60А) | Примечание |
|-----|----------------|-------------------------------|---|--|
| 1 | 6A/60A | DIP-переключатель | Максимальный номинальный ток (6А/60А) | - |
| 2 | PWR. | Красный светодиод | Светится, когда питание включено | Мигает в случае аварии |
| 3 | FAULT | Красный/ зеленый светодиод | Состояние перегрузки/небаланса: | ■ Красный светодиод■ Зеленый светодиод |
| 4 | GF | Красный светодиод | При замыкании на землю светится ровно после мигания | - |
| (5) | D-TIME (S) | Регулятор | Время пуска (0,2 - 60 с) | - |
| 6 | RC (A) | Регулятор | Настройка номинального тока: 0.5~6А5~60А | - |
| (7) | CD (A) | D | Настройка чувствительности по току (0.1~2.5A) | Реле с защитой по току нулевой последовательности |
| (I) | GR (A) | Регулятор | Настройка чувствительности по току (0.5~6A) | Реле с защитой по дифференциальному току |
| (8) | TEST/ RESET | Кнопка | Проверка работы и возврат реле в исходное состояние 1. Проверка выходных контактов, отображение причины последнего срабатывания 2. Возврат в исходное состояние | Чтобы отобразить причину последнего срабатывания, нажмите кнопку два раза в течение 0.5 с |

Настройка

Серия DMP

1. Проверьте работоспособность кнопкой TEST/RESET

- 1) Проверьте правильность подключения
- 2) Нажмите кнопку TEST/RESET. Прохождение теста будет индицировано светодиодом и реле сработает
- 3) Нажмите кнопку TEST/RESET снова. Реле вернется в исходное положение


Примечание) Во время вращения двигателя кнопка TEST/RESET не работает.



2. Выберите режим кнопкой FUNC, а затем выберите значения кнопкой SEL

- 1) Выйдите из режима тестирования, нажав кнопку TEST/RESET, и выберите функцию кнопкой FUNC
- 2) При каждом нажатии кнопки FUNC режим переключается между «1.CHA» и «Sto». Когда отобразится нужный вам режим, нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать нужный параметр. Выбрав значение, нажмите кнопку FUNC, чтобы завершить настройку и перейти к следующему режиму.
- 3) Если не нажимать никаких кнопок, то реле остается в прежнем режиме
- 4) Если выбрать времятоковую характеристику с обратнозависимой задержкой срабатывания, то режим 2 (постоянная задержка срабатывания) пропускается; сразу отображается режим 3 (защита от обратного чередования фаз)
- 5) «Alt» режим настройки предупредительной сигнализации. Отображает уровень нагрузки, при котором подается предупредительный сигнал (60~110%)
 - если ток становится выше заданного, то светодиодная шкала мигает, а релейный выход AL (07-08) замыкается и размыкается с интервалом 1 с (функция предупредительной сигнализации)
 - -если режим «5. Al» отключен, то замыкающий релейный выход AL замыкается при срабатывании EMPR.
- 6) Чтобы завершить настройки, нажмите кнопку SEL, находясь в режиме «Sto».

Функция предупредительной сигнализации



• Меню настроек

| Кнопка FUNC | Кнопка SEL | Описание | Примечания | |
|---------------|-----------------|---|---|--|
| RH2.1 | l nu/dEF | Обратнозависимая или постоянная задержка срабатывания | По умолчанию – обратнозависимая | |
| 39°2 | 0~30 | Настройка задержки срабатывания (только если выбрана постоянная задержка) | Время пуска задается регулятором D-TIME | |
| 3. c.P | oFF/on | Защита от обратного чередования фаз | По умолчанию – «Off» (Откл.) | |
| YUnd | oFF/30~70(%) | Защита по минимальному току | По умолчанию – «Off» (Откл.) ^{Прим.1)} | |
| SALE | oFF/60~IIO(%) | Предупредительная сигнализация | По умолчанию – «Off» (Откл.) (DMP-S, тип T) | |
| 5.9-F | oFF/0.05~I(5EC) | Включение и настройка задержка срабатывания защиты от замыкания на землю | По умолчанию – «Off» (Откл.) (DMP-Z) | |
| \$5.5ho | oFF/300~1800(%) | Включение и настройка защиты от к.з. | По умолчанию – «Off» (Откл.) (DMP-I) | |
| 6.5 ŁL | oFF/on | Защита от заклинивания ротора в процессе пуска | По умолчанию – «Off» (Откл.) | |
| TLoc | oFF/200~900(%) | Защита от заклинивания ротора в процессе работы | По умолчанию – «Off» (Откл.) | |
| 8. CE | I~I20 | Коэфф. трансформации ТТ | По умолчанию 1:1 ^{Прим.2)} (DMP06) | |
| 3.P - F | on/oFF | Обрыв фазы | По умолчанию «Оп» (Вкл.) | |
| R.9Fd | oFF/on | Настройка задержки защиты от замыкания на землю | Доступно для SZa/Za | |
| <u>6.5</u> E8 | 0~120 | Настройка времени работы (мес.) | Модель DMP□-Sa/Ta/SZa/Za | |
| <u>c.5</u> Ł∦ | 10~730 | Настройка времени работы (ч) | | |
| .deax | A000,000.0 | Отображение общего времени работы (мес., ч) | | |
| E.r.R.H | A000,000.0 | Отображение времени работы (мес., ч) | | |
| <u>5</u> 25 | Sto | Сохранить | Чтобы сохранить, нажмите кнопку SEL | |

Примечание) 1. Установите значение минимального тока более 350 мА

- 2. Не изменяйте коэффициент трансформации ТТ в реле типа 36, 60
- 3. Если нагрузка превышает 60 Å, то используйте DMP-06 и внешний ТТ с номинальным током вторичной обмотки 5 А 4. При использовании внешнего ТТ максимальный ток первичной обмотки 600 А

Настройка

Серия DMP



3. Настройка времени срабатывания регулятором TIME

• При обратнозависимой от тока задержке срабатывания

- 1) Выберите обратнозависимую задержку срабатывания в режиме «1. СНА», по умолчанию это время при токе $600\,\%$ от заданного
- 2) Диапазон настроек этого времени $0\sim60$ с. Установите время, исходя из продолжительности пуска двигателя
- 3) Если оно больше максимальной настройки, то EMPR будет использовать «горячую» времятоковую характеристику

• При постоянной задержке срабатывания

- 1) Выберите постоянную задержку в режиме «1. СНА» и времятоковая характеристика будет использовать постоянную задержку
- 2) Установите регулятором D-TIME время, в течение которого реле не будет срабатывать при пуске двигателя
- 3) Диапазон настроек этого времени 0~60 с. Установите время, исходя из продолжительности пуска двигателя
- 4) В режиме настройки «2. dEF» установите задержку срабатывания в диапазоне 0~30 с

4. Настройка тока регулятором CURRENT


- 1) Задайте настройку тока защиты от перегрузки, исходя из номинального тока, указанного на паспортной табличке. Обычная настройка 110-115° % от тока нагрузки в нормальных условиях
- 2) В зависимости от диапазона тока, имеется 3 типа, (6 / 36 / 60). При использовании внешнего ТТ следует учесть реальный ток, задав настройку коэффициента трансформации ТТ
- 3) Вы можете легко установить значение тока по уровню нагрузки, отображаемому на шкале (прибл. 90 % уровнянагрузки)


5. Проверьте настройки, нажимая кнопку DISPLAY


- 1) В нормальных условиях при ее нажатии отображается максимальное значение из трех токов фаз
- 2) При каждом нажатии кнопки DISPLAY отображается значение тока другой фазы
- 3) Если не нажимать кнопку в течение 3-4 с, дисплей вернется к исходному экрану.

6. Проверка причины аварии по дисплею

Отображение причины аварии включается и отключается с интервалом 0,5 с. Если нажать кнопку DISPLAY в это время, то можно увидеть значения и причины аварий







Настройка чувствительности по току нулевой последовательности

| Una compression and (see A) | Положение DIP-переключателя | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|--|--|--|
| Чувствительность (мА) | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

Примечание) 1. Для реле EMPR используйте трансформатор тока нулевой последовательности от LS.

Настройка

Серия ІМР





1. Проверка с помощью кнопки TEST/RESET

- 1) Проверьте правильность подключения.
- 2) Нажмите один раз кнопку TEST/RESET. Затем на дисплее отобразится «TEST» и реле EMPR сработает.
- 3) Нажмите кнопку TEST/RESET, чтобы вернуть EMPR в исходное состояние.

Примечание) Пока двигатель вращается, кнопка TEST/RESET не работает.

2. Настройка

- 1) Нажмите один раз кнопку TEST/RESET. Затем на дисплее отобразится «TEST» и реле EMPR сработает.
- 2) Нажмите кнопку «Enter». Отобразится «Р-99». Измените пароль кнопками «Больше» и «Меньше».
- 3) Нажмите кнопку «Enter», чтобы войти в режим настройки «A-gr». нопками «Больше» и «Меньше» выберите группу и нажмите кнопку «Enter», чтобы войти в выбранную группу. Чтобы вернуться в предыдущий режим, нажмите кнопку TEST/RESET еще раз.
- 4) Находясь в режиме «A-Grp», нажмите кнопку «Enter». Отобразится «1.CHA». Кнопками «Больше» и «Меньше» выберите пункт и нажмите кнопку «Enter», чтобы перейти к выбранному пункту. Чтобы вернуться в предыдущий режим, нажмите кнопку TEST/RESET еще раз.
- 5) Кнопками «Больше» и «Меньше» установите значение и нажмите кнопку «Enter», чтобы сохранить его.

Примечание) При первом включении питания или при включении после отключения, задайте дату на экране «b-gr», «5.S-d». Изменяйте положение переключателя номинального тока при отключенном питании.

3. Быстрая настройка

- 1) Одновременно нажмите кнопки «Больше» и «Enter». Отобразится «UPLD» и настройки будут загружены в дисплейный блок.
- 2) Вставьте дисплей в основной блок без настроек и нажмите кнопу TEST/RESET, чтобы войти в режим проверки.
- 3) Одновременно нажмите кнопки «Меньше» и «Enter». Отобразится «TEST» и выгрузка завершится.
- 4) Нажмите кнопку TEST/RESET для возвращения в нормальный режим.

Примечание) Настройки связи невозможно загружать и выгружать

4. Проверка настроек

- 1) Нажмите кнопку «Enter».
- 2) Кнопками «Больше» и «Меньше» выберите группу и нажмите кнопку «Enter», чтобы войти в выбранную группу. Чтобы вернуться в предыдущий режим, нажмите кнопку TEST/RESET еще раз.
- 3) Кнопками «Больше» и «Меньше» выберите пункт и нажмите кнопку «Enter», чтобы перейти в выбранный пункт.
- 4) Нажмите кнопку «Enter» еще раз, чтобы проверить настройки.

5. Проверка аварийных событий

- 1) Одновременно нажмите кнопки «Больше» и «Меньше». Отобразится «1.О-С» (недавние аварийные события). Примечание) Если в памяти нет аварийных событий, то отобразится «1.non3».
- 2) Кнопками «Больше» и «Меньше» выберите событие и нажмите кнопку «Enter», чтобы перейти к выбранному событию.
- 3) Отобразится аварийное значение тока фазы R. При последующих нажатиях кнопки «Вниз» отобразятся аварийные значения тока повреждения фаз S и T, уровень перегрузки и дата.
- 4) Чтобы вернуться в предыдущий режим, нажмите кнопку TEST/RESET еще раз.
- 5) Чтобы выйти из режима проверки аварийных событий, одновременно нажмите кнопки «Больше» и «Меньше».

6. Принудительный возврат в исходное положение после срабатывания защиты по тепловому состоянию

Чтобы вернуть реле EMPR в «холодный режим» и обнулить данные о тепловом состоянии двигателя после срабатывания защиты с задержкой, обратнозависимой от теплового состояния, одновременно нажмите кнопки «Enter» и TEST/RESET.

*Если срабатывание защиты было вызвано нагревом при прохождении сильного тока, то вероятно, что при быстром повторном пуске неостывшего двигателя защита сработает снова.

Настройка

Серия ІМР





Меню настроек (группа А)

| Группа | Меню | Значения настроек | Описание | Значение по умолчанию |
|--------|---------|---------------------------|---|-----------------------|
| Α | I,CHA | dEF/th/n-th | Обратнозавис. от теплового состояния /тока/пост. задержка | n-th (обратнозавис.) |
| | 2.0 - E | 1-60s | Задержка срабатывания (с) | 60 |
| | 3.d-E | 1-200s | Время пуска (с) | 200 |
| | 4[| 0.5-10A5-100A | Номинальный ток (10/100А) | 10/100A |
| | 5.Etr | 0.25, 0.5, 1-200 | Коэффициент трансформации ТТ (4, 2, 1) | 1 ^{Прим)} |
| | 5.Loc | OFF, 200-800 % | Настройка защиты от заклинивания ротора в процессе работы | OFF |
| | 7.5EL | OFF, 150-500 % | Настройка защиты от заклинивания ротора в процессе пуска | OFF |
| | 8.P-F | OFF/On | Включение защиты от обрыва фазы | OFF |
| | 9.P-U | OFF, 10-70 % | Настройка защиты от небаланса (%) | OFF |
| | 10.rP | OFF/On | Защита от обратного чередования фаз | OFF |
| | I I.UE | OFF, 30-90 % | Защита по минимальному току (%) | OFF |
| | 12.9F | 0FF, 0.03, 0.05/0.1-3A | Защита от замыкания на землю (по току нулевой последовательности) | OFF |
| | 13.9n | OFF, 20-500 % (FLCmin) | Защита от замыкания на землю (по дифференциальному току) | OFF |
| | 1498 | 0.05, 0.1-1.0s | Задержка срабатывания защиты от замыкания на землю (c) | - |
| | 15.98 | On/OFF | Включение защиты от замыкания на землю в процессе пуска | ON |
| | 15.1C | OFF, 500-1000 % | Настройка мгновенной защиты (%) | OFF |
| | 17.10 | I-tp, I-AL, U-C, OrH, ALo | Назначение релейного контакта AL (07-08) | l-tp |
| | | l-tp | Предупреждение и срабатывание мгновенной токовой защиты | - |
| | | I-AL | Только предупреждение о срабатывании мгновенной токовой защиты | - |
| | | U-C | Только предупреждение о срабатывании защиты по мин. току | - |
| | | OrH | Только предупреждение о достижении заданной наработки | - |
| | | ALo | Активация меню «18.Ar» | - |
| | 18.Ar | On, 60-110 %/10(%) | Если была выполнена настройка ALO | не используется |
| | | On | Сигнал состояния включения нагрузки (I > 0A) | - |
| | | 60-110 % | Предупреждение о перегрузке по току (превышение настройки предупреждения) | - |
| | 19.65 | 1a1b, 2a, 2b | Настройка типа вспом. контакта (95-96, 97-98) | 1a1b |

Примечание) 1. Если переключатель номинального тока установлен на 100А, то коэффициент трансформации не отображается. 2. Если некоторые функции недоступны, то соответствующие меню не отображаются.

* Настройки типа вспомогательного контакта (меню «19.cS»)

| 19.cS | Значения | Состояние двигателя | Работа к | онтактов | Значение по |
|-------|----------|--|----------|----------|-------------|
| | настроек | состояние двигателя | 95-96 | 97-98 | умолчанию |
| | | Нормальная работа | H.3 | H.O | 1a1b |
| | 1a1b | Замыкание на землю/утечка | H.O | H.3 | |
| | | Срабатывание защиты (кроме замыкания на землю) | H.O | H.3 | |
| | | Нормальная работа | H.O | H.O | |
| | 2a | Замыкание на землю/утечка | H.O | H.3. | |
| | | Срабатывание защиты (кроме замыкания на землю) | H.3. | H.O | |
| | | Нормальная работа | H.3 | H.3 | |
| | 2b | Замыкание на землю/утечка | H.3 | H.O | |
| | | Срабатывание защиты (кроме замыкания на землю) | H.O | H.3 | |

Настройка

Серия ІМР

Меню настроек (группа В)

| Группа | Меню | Значения настроек | Описание Значение по умо | |
|--------|-------|-------------------|---|------------------|
| В | lE-r | On/OFF | Электрический возврат в исх. состояние | On |
| _ | 2.8 | OFF, 1-20 мин. | Автоматический возврат в исх. состояние | OFF |
| | 3.0-6 | Часы/мин. | Наработка | Проверка времени |
| | 45rE | OFF, 1-8760 ч | Настройка времени наработки (ч) | - |
| | 5.5-d | 2009/01.01/00:00 | ГГГГ/ММ/ДД/ЧЧ:ММ (Просмотр/Настройка) | - |
| | 5.trt | День/часы:минуты | Общая наработка Проверка времени | |
| | RE-d | 0.5-10/5-100A | Аналоговый выход | Модель А420 |
| | R.Rdr | 1-247 | Адрес на коммуникационной шине | |
| | b.bP5 | 96/192/384 | Скорость обмена данными Модель М485 | |
| | c.5-P | On/OFF | SWAP | |

Примечание) 1. Установите дату при первом включении или восстановлении подачи питания (5.S-d).

2. Автоматический возврат в исходное состояние возможен только в случае срабатывания защиты от перегрузки по току.

Отображение аварий на дисплее

| Дисплей | Описание | Примечание | | | |
|---------|--|---|--|--|--|
| 0-0 | Срабатывание по перегрузке | Электрический возврат в исх. состояние | | | |
| U-C | Срабатывание по мин. току | Автоматический возврат в исх. состояние | | | |
| P-F | Срабатывание по обрыву фазы | Наработка | | | |
| P-U | Срабатывание по небалансу | Настройка времени наработки (ч) | | | |
| Loc | Срабатывание по заклиниванию при работе | ГГГГ/ММ/ДД/ЧЧ:ММ (Просмотр/Настройка) | | | |
| 5EL | Срабатывание по заклиниванию при пуске | Общая наработка | | | |
| r-P | Срабатывание по обратному чередованию фаз | Аналоговый выход | | | |
| 9-F | Срабатывание по замыканию на землю | Срабатывает через заданное время | | | |
| Sho | Мгновенное отключение | Адрес на коммуникационной шине | | | |
| 0rH | Прошедшее время (без срабатывания) | Скорость обмена данными | | | |
| E.Err | Нарушение связи между основным и дисплейным блоками (нажмите кнопку ENTER/RESET для возврата в нормальный режим) | | | | |



Примечание) Индикаторы kW, kVar и V будут использоваться в разрабатываемых моделях с защитой под напряжению.

Характеристики реле ІМР для защиты низковольтных трехфазных двигателей

| | : | Значения настрое | к | | Напряжение д | двигателя (мощно | стью до 1 кВт) |
|--------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------|--------------|------------------|----------------|
| Ток двигателя при полной нагрузке | Положение переключателя диапазона тока | Витки провода через ТТ | Коэфф. трансформации ТТ | Внешн. ТТ | 220 B | 380 B | 440 B |
| 0.7А и менее | | Четыре | 0.25 | - | 0.1 | 0.18 | 0.2 |
| 0.7-1.6A | 0.5-10A | Два | 0.5 | - | 0.25 | 0.55 | 0.6 |
| 1.6-8A | | Один | 1 | - | 1.5 | 3 | 3.7 |
| 7-100A | | Один | 1 | - | 25 | 45 | 55 |
| 90-120A | | Один | 30 | SCT-150 | 30 | 55 | 55 |
| 120A-160A | | Один | 40 | SCT-200 | 45 | 75 | 90 |
| 160-240A | | Один | 60 | SCT-300 | 55 | 110 | 132 |
| 240-320A | 0.5-10A | Один | 80 | SCT-400 | 90 | 160 | 160 |
| 320-400A | | Один | 100 | 500:5 | 110 | 200 | 200 |
| 400-480A | | Один | 120 | 600:5 | 132 | 250 | 250 |
| 480-640A | | Один | 160 | 800:5 | 160 | 320 | 320 |

Примечание) 1. Данные в таблице приведены для тока при полной нагрузке.

2. Следует выбирать трансформатор тока так, чтобы он соответствовал диапазону уставок тока реле EMPR.


Аналоговый выход 4~20 мА пост. тока и коммуникационный порт


- 1) Самое высокое значение измеренных токов 3 фаз преобразуется в сигнал 4-20 мА, который выдается для отображения на цифровом измерительном приборе.
- 2) При отсутствии тока выдается сигнал 4 мА. Если ток превышает заданное значение, то выдается сигнал 20 мА.
 - Выходной ток = $\frac{16mA}{y$ ставка \times ток нагрузки + 4 мА (настройки изменяются в подменю «A.t-d» меню «b-gr»)
- 3) Если установлен диапазон тока 0.5A-10A, то измерения начинаются с тока 0.3A. 3) Если установлен диапазон тока 5A-100A, то измерения начинаются с тока 3A. Таким образом, если ток не превышает 0.3A (3A), то он считается нулевым и выдается сигнал 4 мА. (Для правильного измерения тока используйте соответствующий ТТ.)

Примечание) Внутреннее сопротивление токовой петли не должно превышать 500 Ом.
Под внутренним сопротивлением понимается сопротивление приемника тока (обычно 250 Ом) и переменное сопротивление передатчика. Следует использовать экранированный кабель.



См. на стр. 41 и на сайте LSIS (www.lsis.biz)






Размеры

Серия GMP

GMP22-2P (1c) Sol GMP22-2PD (1c) Sol




GMP22-2P (1a1b) Sol

GMP22-3P Sol

GMP22-2PA (1a1b) Sol

GMP22-3PR Sol



0.18 кг


GMP40-2P Sol

GMP40-2PD Sol

GMP40-2PA Sol

GMP40-3P Sol

GMP40-3PR Sol




0.20 кг/0.22 кг

GMP80-2S

GMP80-3S

GMP80-3SR



0.42 кг/0.46 кг

Размеры

Серия GMP

GMP22-2S


GMP22-3S

GMP22-3SR

GMP40-2S

GMP40-3S

GMP40-3SR



0.19 кг/0.21 кг

GMP22-2T


GMP22-3T

GMP22-3TR

GMP40-2T

GMP40-3T

GMP40-3TR




0.14 кг/0.16 кг

GMP60T

GMP60TE

GMP60TA




0,14 кг

Размеры

Серия GMP


GMP60-TD

GMP60-TDa




0,25 кг





Расположение контактных зажимов




Примечание) 1. Только для модели GMP60-TZR.


2. Вспомогательные контакты срабатывают при подаче питания.



GMP22-2/3S GMP40-3/3S GMP80-2/3S



GMP60-TD GMP60-TDa




GMP60-3TZ, TZR GMP60-3TN, TNR GMP60-3T/3TR

Размеры


Серия DMP

DMP □-S DMP □-SZ DMP □-Sa DMP □-SZa




0,7 кг

DMP□-S DMP□-SZ DMP□-Sa DMP□-SZa



0,64 кг

Монтаж на панели




Примечание) 1. Цифровое реле EMPR двухблочного исполнения настраивается в собранном виде. Не соединяйте вместе базовый и дисплейный блоки с разными каталожными номерами. 2. Выводы 07-08 – вход для подключения ZCT (цифровое реле EMPR с функцией защиты от замыкания на землю)


Размеры


Серия DMP

DMP□-T DMP□-TZ DMP□-Ta DMP□-TZa




0.56 кг





Монтаж на панели




Примечание) 1. Цифровое реле EMPR двухблочного исполнения настраивается в собранном виде. Не соединяйте вместе базовый и дисплейный блоки с разными каталожными номерами. 2. Выводы 07-08 – вход для подключения ZCT (цифровое реле EMPR с функцией защиты от замыкания на землю).


Размеры

Серия ІМР


Моноблочное исполнение



Двухблочное исполнение



Монтаж на панели




Примечание) Соединительный кабель (длиной 1/1,5/2/3 м) приобретается отдельно.

Схема подключения

Серия GMP


GMP22-2P (1c)

GMP60T (1c)



Примечание) Тип 1c(N): отказозащищенный тип контакта (размыкается при исчезновении, замыкается при подаче1c(R) напряжения). Тип 1c(R): отказонезащищенный тип контакта.


GMP - (1a1b)



GMP60-3TZ,TZR

GMP60-3TN,TNR

GMP60-3T, 3TR



Примечание) 1. Выводы Z1, Z2 – входы для подключения ZCT (реле типа GPM60-3TZ/TZ)


2. Вспомогательные контакты замыкаются при подаче питания

Схема подключения

Серия ІМР


DMP-S/Sa

DMP-T/Ta




Примечание) Если подключен однофазный двигатель, то защита от обратного чередования фаз должна быть отключена.


DMP-SZ/SZa DMP-TZ/TZa



DMP-SI/TI




Метод подключения



2. Если используется однофазный двигатель, то соедините все фазы, кроме фазы S, и отключите функции защиты от обрыва фазы, небаланса и замыкания на землю.

Расположение контактных зажимов



Характеристики связи

- Тип сигнала: дифференциальный
- Длина линии: макс. 1,2 км
- Две экранированные витые пары RS-485
- Скорость передачи: 9600/19200/38400 бит/с
- Метод передачи данных: полудуплекс
- Макс. входное/выходное напряжение: -7V~+12 B

Назначение выводов

| Маркировка | Описание | Примечание |
|--------------|--|---|
| A1(+), A2(-) | Вход питания цепи управления | 85~245 В пер/пост. тока |
| 95-96 | Размыкающий (Н.3.) выходной контакт | Для срабатывания мгновенной защиты: если в меню «17.lo» выбрано «ALT», то контакт Н.З., если в «17.lo» выбрано «Trip», то он Н.О. |
| 97-98 | Размыкающий (Н.3.) выходной контакт | Для срабатывания мгновенной защиты контакт всегда Н.З., независимо от настройки «17.10». |
| 07-08 | Контакт переходит в режим Н.З. только при срабатывании мгновенной защиты | |
| Z1, Z2 | Выходные зажимы для ТТ нулевой последовательности | Специальный ZCT (для реле EMPR) |
| TRX(+) | Порт RS485 (TRX+) или выход 4~20 мА (+) | T MAGE A420 |
| TRX(-) | Порт RS485 (TRX-) или выход 4~20 мA (-) | Тип M485, A420 |
| 10A/100A | Переключатель максимального0 номинального тока | 10A : 0.5~10A, 100A : 5~100A |
| VR/VS/VT | Входы 3-фазного напряжения | LI/B |
| 05-06 | Выход защиты по напряжению | Н/Д |

Примечание) 1. Входы трехфазного напряжения и выход 05-06 будут использоваться только в будущих моделях с защитой по напряжению.

- В линии RS485 должен быть установлен резистор оконечной нагрузки 120 Ом.
 Сопротивление токовой петли 4~20 мА не должно превышать 500 Ом.

Принадлежности

ТТ, ТТ нулевой последовательности, кабель и клеммный блок


***** Характеристики

| Тип | Модель | Ток первичной обмотки | Вторичная обмотка | Нагрузка (ВА) | Отверстие ТТ (мм) | EMPR переднего монтажа | Примечания |
|---------|---------|--|----------------------|------------------|----------------------|---|--|
| | 3CT-23 | 80, 100, 150, 180, 200A | 5A | 1.5 | 21×21 | GMP22/40/60T | |
| Тип 3СТ | 3CT-43 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400Аконтакт | | | 27×27 | Серия DMP/IMP GMP60-3T/3TN/3TZ | 1) Класс: 1.0 |
| | 3CT-63 | 400, 500, 600A | | | 45×30 | GMP22/40/60T | 2) Напряжение изоляции: 690 В |
| Тип 2СТ | DCT-100 | 100A | | 5 | 28.5×33.5 | GMP22/40/60T | 3) Электрическая прочность изоляции:4 кВ/1 мин. 4) Выдерживаемый сверхток: 40×In 5) Напряжение изоляции: |
| | DCT-150 | 150A | 5A | | | | |
| | DCT-200 | 200A | | | | | |
| | DCT-300 | 300A | | | | | |
| | DCT-400 | 400A | | | | | |
| | SCT-100 | 100A | 5A | 5 | 27.5×32.5 | Серия DMP/IMP GMP60-3T/3TN/3TZ GMP22/40/60T | 10 МОм |
| Тип 1СТ | SCT-150 | 150A | | | | | (мегомметр 500 В пост. тока) |
| | SCT-200 | 200A | | | | | 6) Частота: 50/60 Гц |
| | SCT-300 | 300A | | | | | |
| | SCT-400 | 400A | | | | | |

^{*} Примечание. При подключении вторичной обмотки кабелем сечением 2,5 мм2 и длиной 3 м нагрузка составляет 0,52 ВА.


3CT






DCT





SCT





Принадлежности


ТТ, ТТ нулевой последовательности, кабель и клеммный блок


? Трансформатор тока нулевой последовательности (ZCT)

Номинальные характеристики

| Тип | Диаметр (А) | Коэффициент преобразования | Масса (кг) | Модель |
|----------|-------------|----------------------------------|------------|---------|
| ZCT, D30 | 30 | | 0.5 | LZT-030 |
| ZCT, D50 | 50 | 100 мА/40~55 мВ 200 мА/100 мV | 0.7 | LZT-050 |
| ZCT, D65 | 65 | | 0.9 | LZT-065 |
| ZCT, D80 | 80 | | 1.5 | LZT-080 |

Размеры





? Прочие принадлежности


Кабель





Клеммный блок





Времятоковые характеристики ЕМРК














Таблица совместимости новых и старых моделей реле защиты двигателя с прямым присоединением контактору

| Срабатывает при подаче питания 15/01 (С) | | Тип | GMP22-2P (1c) GMP22-2PD (1c) | GMP22-2P GMP22-3P GMP22-3PR | | GMP40-2P GMP40-2PD GMP40-2PA | GMP40-3P GMP40-3PR |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|
| Обрыть фазы Защиты Мета-МЕС (гарый тип) Размеры ЕМРР (ковыстичость по подключению и жонтажтиров Совместимость по подключению и жонтажтиров смс-9, 12, 18, 22 Совместимость по подключению и жонтажтиров смс-9, 12, 18, 22 Совместимость по подключению и жонтажтиров смс-9, 12, 18, 22 Совместимость по подключению и жонтажтиров смс-9, 12, 18, 22 Совместимость по подключению и жонтажтиров смс-9, 12, 18, 22 Совместимость по подключению и жонтажтиров смс-9, 12, 18, 22 Совместимость по подключению и жонтажтиров камеры НЕТ НЕТ НЕТ | Количество TT | | 2 | | | 2 | 3 |
| Функции защиты Заличинальнай ток порям работа У серей работа | | | <u> </u> | - | - | - | - |
| Водом. контакт фаз | | | ~ | <u> </u> | <u> </u> | V | |
| Небалана фаз У(РR) У(РR) | | Заклинивание ротора во время работы | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Вспом. контакт (срабативнеят при подаче питания) Волом. контакт (срабативнеят при подаче питания) Номинальный ток Размеры ЕМРР (ковый тип) НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ | защиты | | | | V | | V |
| Срабатывает при подаче питания 15/01 (С) | | Обратное чередование фаз | | | ✓ (PR) | | ✓(PR) |
| Метамес (старый тип) Метамес (старый тип) Метамес (старый тип) Типы контакторов СМС-9, 12, 18, 22 | Вспом. контакт | | 1SPDT (1c) | 2SPST (1a1b) | | 2SPST (1a1b) | |
| Металис Размеры ЕМРR Боль 304 | | | 0.3~1.5. 1~5. 4.4~22A | 0.3~1.5.1~ | 5. 4.4~22A | 4~20. 8~40A | |
| Meta-MEC (старый тип) Размеры EMPR Болг 5-M3.5 Болг 3-M4 Болг 3- | mctasoi . | | 50nr 5-M3,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Болт 3-М4 | \$\frac{1}{2}\$ \\ \frac{1}{2}\$ | 50nt 3-M4 10.2 11. 53 70.1 15.6 72.2 | |
| Мета-МЕС (старый тип) Размеры ЕМРК Типы контакторов GMC-9, 12, 18, 22 GMC-9, 12, 18, 22 GMC-9, 12, 18, 22 GMC-32, 40 Совместимость по подключению и монтажным размерам (прим.) | | Типы контакторов | GMC-9, 12, 18, 22 | GMC-9, 12, 18, 22 | | GMC-9, | 12, 18, 22 |
| (старый тип) Типы контакторов GMC-9, 12, 18, 22 GMC-9, 12, 18, 22 GMC-32, 40 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ | | Размеры ЕМРК | 50m 3-M4 17.2 8.2 19.2 44 11.1 | | | 6om 3-M4 € | |
| Совместимость по подключению и монтажным размерам Прим.) HET HET HET | | | 34.7 78 57.2 | | | | |
| монтажным размерам (Грим.) | - | | GMC-9, 12, 18, 22 | GMC-9, 12, 18, 22 | | GMC-32, 40 | |
| | Совместимость по подключению и монтажным размерам Прим.) | | HET | HET | | HET | |
| GMD60T (1c) | | | GMP60T (1c) | GMP22-2T | GMP22-3T | GMP40-2T | GMP40-3T |
| Тип для модернизации (туннельный) GMP22-2T GMP60T (1c) GMP22-3TR GMP60TA (1c) GMP60TA (1c) GMP60TA (1c) GMP60TA (1c) | Тип для модерн | изации (туннельный) | | GMP60TA (1c) | GMP22-3TR | | GMP40-3TR |

Примечание) С контакторами GMC можно использовать реле Metasol EMPR только туннельного типа.

Сертификация

| Виды сертификации | | | Сертификация | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|-------------|------------|
| Орган сертификации | | Safety certi | IEC | UL | GB | Госстандарт | IEC |
| | Маркировка соответствия | S | ((| c ÜL us | (W) | PG | KEMA≼ |
| \ | \ | S-Mark | CE | cUL | CCC | ГОСТ | KEMA |
| Тип | | Корея | Европа | США и Канада | Китай | Россия | Нидерланды |
| | GMP22-2P | • | • | • | • | • | |
| | GMP22-3P | • | • | • | • | • | • |
| | GMP22-3PR | • | • | • | • | • | • |
| | GMP22-2S | • | • | • | • | • | |
| | GMP22-3S | • | • | • | • | • | • |
| | GMP22-3SR | • | • | • | • | • | • |
| | GMP22-2T | • | • | • | • | • | |
| | GMP22-3T | • | • | • | • | • | • |
| | GMP22-3TR | • | • | • | • | • | • |
| | GMP40-2P | • | • | • | • | • | |
| | GMP40-3P | • | • | • | • | • | • |
| EMPR | GMP40-3PR | • | • | • | • | • | • |
| | GMP40-2S | • | • | • | • | • | |
| | GMP40-3S | • | • | • | • | • | • |
| | GMP40-3SR | • | • | • | • | • | • |
| | GMP40-2T | • | • | • | • | • | |
| | GMP40-3T | • | • | • | • | • | • |
| | GMP40-3TR | • | • | • | • | • | • |
| | GMP60-T | • | • | • | • | • | |
| | GMP60-TE | • | • | • | • | • | |
| | GMP80-2S | • | • | • | • | • | |
| | GMP80-3S | • | • | • | • | • | |
| | GMP80-3SR | • | • | • | • | • | |
| | DMP06,60-S | • | • | • | • | • | |
| | DMP06,60-Sa | | | | | | |
| | DMP06,60-T | • | • | • | • | • | |
| | DMP06,60-Ta | | | | • | | |
| DMPR | DMP06,60-SI | • | • | • | • | • | |
| | DMP06,60-SZ | • | • | • | • | • | |
| | DMP06,60-Sza | | | | • | | |
| | DMP06,60-TZ | • | • | • | • | • | |
| | DMP06,60-Tza | | | | • | | |
| | DMP06,60-TI | • | • | • | • | • | |
| | IMP-C-NO | | • | | | | |
| IMP | IMP-C-A420 | | • | | | | |
| | IMP-C-A485 | | • | | | | |

| | Виды сертификации | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------|---------------------|---------|---------|----------|-----------|--------|--|
| | Орган сертификации | | | | | | | | |
| | Маркировка соответствия | KR | LIONA'S Register | BV | ABS ABS | GL | JÅ DNV | RINA | |
| Тип | \ | Корея | Великобритания | Франция | США | Германия | Норвегия | Италия | |
| | DMP06,36,60-S | • | • | | • | • | | | |
| | DMP06,36,60-Sa | • | • | | • | | | | |
| | DMP06,36,60-T | • | • | | • | | | | |
| | DMP06,36,60-Ta | • | • | | • | | | | |
| EMPR | DMP06,36,60-SI | • | • | | • | | | | |
| EIVIPR | DMP06,36,60-SZ | • | • | | • | | | | |
| | DMP06,36,60-Sza | • | • | | • | | | | |
| | DMP06,36,60-TZ | • | • | | • | | | | |
| | DMP06,36,60-Tza | • | • | | • | | | | |
| | DMP06,36,60-TI | • | • | | • | | | | |



Мы открываем светлое будущее через эффективных и удобных энергетических решений.



Требования безопасности

- В целях безопасности рекомендуется тщательно изучить руководство пользователя, прежде чем приступать к эксплуатации.
- По вопросам оценки, ремонта и регулировки можно обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом сервисного центра. Самостоятельный демонтаж или ремонт запрещен!
- Все работы по техническому обслуживанию и осмотру должны производиться квалифицированным персоналом.



■ ШТАБ-КВАРТИРА

127 LS-ro (Hogye-dong) Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-Do, 14119, Korea Tel. 82-2-2034-4902, 4684, 4429 Fax: 82-2-2034-4555

■ Зарубежные дочерние компании

- LSIS(Dalian) Co., Ltd. (г. Далянь, Китай) Tel: 86-411-8730-7510 Fax: 86-411-8730-7560 E-Mail: dskim@lsis.com
- LSIS(Wuxi) Co., Ltd. (г. Уси, Китай) Tel: 86-510-8534-6666-8005 Fax: 86-510-8534-4078 E-Mail: sojin@lsis.com
- LS VINA Industrial Systems Co., Ltd (Ханой, Вьетнам)
- Tel: 84-4-6275-8055 Fax: 84-4-3882-0220 E-Mail: hjchoid@lsis.com LSIS Middle East FZE (г. Дубай, ОАЭ)
- Tel: 971-4-886-5360 Fax: 971-4-886-5361 E-Mail: shunlee@lsis.com

 LSIS Europe B.V. (г. Схипхол-Риджк, Нидерланды)
 Tel: 31-20-654-1420 Fax: 31-20-654-1429 E-Mail: europartner@lsis.com
- LSIS Japan Co., Ltd. (г. Токио, Япония) Tel: 81-3-6268-8241 Fax: 81-3-6268-8240 E-Mail: bmin@lsis.com
- LSIS USA Inc. (г. Чикаго, США) Tel: 1-800-891-2941 Fax: 847-383-6543 E-Mail: sales.us@lsis.com



Technical Question or After-sales Service

Customer Center-Quick Responsive Service, Excellent technical support

82-1644-5481

www.lsis.com

■ Зарубежные филиалы

• LSIS Shanghai Office (Китай) Tel: 86-21-5237-9977 Fax: 86-21-5237-7189

• LSIS Beijing Office (Китай)

Tel: 86-10-5761-3127 Fax: 86-10-5761-3128 E-Mail: htroh@lsis.com

• LSIS Guangzhou Offce (Китай)

Tel: 86-20-8326-6784 Fax: 80-20-8326-6287 E-Mail: sojhtroh@lsis.com

• LSIS Qingdao Office (Китай)

Tel: 86-532-8501-6058 Fax: 86-532-8501-6057 E-Mail: htroh@lsis.com

• LSIS Chengdu Office (Китай)
Tel: 86-28-8670-3200 Fax: 86-28-8670-3203 E-Mail: yangcf@lsis.com

• LSIS ShenYang Office (Китай)
Теl: 86-24-2321-9050 Fax: 86-24-8386-7210 E-Mail: yangcf@lsis.com

• LSIS Jinan Office (Китай)

Tel: 86-531-8699-7826 Fax: 86-531-8697-7628 E-Mail: yangcf@lsis.com

• LSIS Co., Ltd. Tokyo Office (Япония)

Tel: 81-3-6268-8241 Fax: 81-3-6268-8240 É-Mail: jschuna@lsis.com

• LSIS Co., Ltd. Rep. Office (Вьетнам) Tel: 84-8-3823-7890 E-Mail: sjbaik@lsis.com

• LSIS Moscow Office (Russia)

Tel: 7-499-682-6130 E-Mail: info@lsis-ru.com

• LSIS Jakarta Office (Индонезия)
Tel: 62-21-293-7614 E-Mail: dioh@lsis.com